

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

ZESPÓŁ KLASZTORNY BERNARDYNÓW /KARTA 7

2. Miejscowość

MIASTO

FORTYFIKACJE KLASZTORU BERNARDYNÓW

LEŻAJSK

3. Wiek <b>XVII w</b>		4. Styl <b>renesans/barok</b>		5. Kubatura m <sup>3</sup> - <b>ok. 700 m b</b>		6. Powierzchnia w m <sup>2</sup> - a) zabytkowa: b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo <b>rzeszowskie</b> b) powiat <b>W.M. LEŻAJSK</b> c) gmina <b>miasto</b>				
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem	Po odbudowie	11. Ilość budynków		14. Grunty należące do zabytku:		ha	21. Stacja		Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) ściany		<b>cegła</b>		12. Ilość kondygnacji		a) ogrody stylowe		-	a) kolejowa		<b>W.M.</b>	
b) sklepienia		-		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne		<b>2,5 ha</b>	b) autobusowa		<b>W.M.</b>	
c) stropy		-		a) izb mieszkalnych		c) lasy		-	22. Właściciel i jego adres <b>Konwent OO Bernardynów</b>			
d) wiązania dachu		-		b) innych pomieszczeń		d) wody		<b>0,5 ha</b>				
e) krycie dachu		<b>dachówka</b>		c) piwnic		e) inne		-				
		<b>cerła</b>										
8. Wyposażenie architektoniczne <b>Glazurowane barwne dachówki karpiołki. Blendy nad bramą od str. zach. ze śladami polichromii</b>				15. Przeznaczenie pierwotne budynku <b>obronne</b>				23. Użytkownik i jego adres <b>J.W.</b>				
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych <b>ogrodzenie</b>								
				17. Użytkowanie obecne <b>J.W.</b>				24. Inwestor i jego adres				
				18. Nadaje się do użycia na <b>J.W.</b>								
9. Autorzy i data budowy i przebudowy <b>Mury frontu zach. i pd./patrz rys. i obie baszty od zachodu wzniesione zapewne w pocz. XVII w. Baszta pięcioboczna w 1 poł. XVII w. Fronty wsch. i płn. oraz pd-wsch. ok. 1675, lecz być może początkowo od 1656.</b>				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				25. Rejestr zabytku Nr <b>A-10</b> rok <b>7.06.2004</b> miejsce przechowywania				
Data		O P I S		Zniszczenia %		Odbudowa %						
VIII.1939 r.		<b>nie zniszczone</b>						26. Nazwa księgi hipotecznej				
XI.1939 r.		<b>J.W.</b>						27. Nr hipoteczny				
XII.1945 r.		<b>J.W.</b>						28. Akta				
IV.1970		<b>Zaniedbane. W trakcie niefachowego remontu.</b>						29. Fotografie				
10. Udostępnienie <b>Farta z pocz. XVII w. partie wewnątrz murów w otoczeniu klasztoru dostępne za zezwoleniem - pozostałe bez utrudnień</b>								30. Inwentaryzacja pomiarowa				



31. Szl

Mury  
forty.  
baszt  
klesz  
boczne  
ne z  
kowan  
dachó  
kolor  
zadas  
murów  
te, po  
Parti  
listu  
zach.  
główn  
beton  
mura  
npwa  
półw  
gest  
rozg  
Obwó  
pd. w  
flar  
weze  
zako  
dług  
Od  
ei

# FRONTY

- 1-2 - front zachodni
- 2-3 - front południowy
- 3-4 - front południowo-wschodni
- 4-5 - front wschodni
- 5-1 - front północny

Uwaga - pomiar liniami

← miejsca wyk. fotografii



fort. Szczygł - 6

fort. 4

20. IV. 1970  
J. J. J. J.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Mury obronne i baszty klasztorne należą do trzech systemów fortyfikacyjnych. Od zach. otacza kościół fortyfikacja typu basztowego. Klasztor otaczają fortyfikacje należące do typu kleszczowego. Na styku frontów pd. i pd.wsch. wznosi się pięcioboczna baszta artyleryjska / zwana również basztą /. Wzniesione z cegły, w dużych partiach zwłaszcza w cz. zach. i pd. otynkowane. Mury frontów zach. i południowego nakryte dwuspadowo dachówką karpiówką w dużych partiach glazurowaną. / Glazura koloru błękitnego, żółto zielonego i brązowego /. Podobnie zadane dawne ganki strzeleckie dostawione do wewnątrz murów na szeregiach arkad przyściennych. Łuki arkad półkolisty, podwyższone. Mur frontu południowego dołem zeszkarpowany. Partia zeszkarpowana oddzielona od górnej, pionowej grubą listwą pod którą szereg strzelnic. Pośrodku kurtyny frontu zach. brama. Mury frontów pd.-wsch. i pn. nakryte głównie cegłą ułożoną ze spadkiem na zewnątrz lub nakrywane betonowymi; ganki strzeleckie zachowane zwłaszcza przy murach frontu północnego i wschodniego niezabezpieczone, zrujnowane. Mur od zewnątrz zeszkarpowany zwieńczony ceglany półwałkiem, nad którym niuysokie przedpiersie, przep. rurego strzelnicami. Wnęki strzelnicze sklepione odcinkowo, rozglifione do wewnątrz. Otwory strzelnicze prostokątne. Obwód kleszczowy posiada narys zróżnicowany. Jedynie front pd.wsch. złożony jest z powatarzalnych elementów / dwa "zęby", flankowane odcinkami kleszczowych kurtyn /, i jest być może wcześniejszy. Front wsch. złożony jest z długiej kurtyny zakończonej od pn. półbastionem. Front pn. stanowią dwie bardzo długie kurtyny rozdzielone krótkim odcinkiem flankującym. Od strony pd. na terenie ogródów zachowane ślady fosy w postaci nawodnionego obniżenia.



Lot. Szczeszk - 64

Lot: 4

20. IV. 1970  
y. J. J. J.  
3