

Nr

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

Zamek z parkiem

2. Miejscowość

ŁAŃCUT <sup>MIASTO</sup>

3. Wiek

XVII, XIX, XX

4. Styl

barok francuski

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląskie

b) powiat

Łańcut

c) gmina

Łańcut

7. Materiał budowlany

przed  
zniszczeniempo  
odbudowie

11. Ilość budynków

5

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) więzania dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

a) kolejowa

Łańcut

2

b) autobusowa

Łańcut

400m

22. Właściciel i jego adres

Ministerstwo Kultury i Ślubów

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Zamek, park

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

Zamek - muzeum park

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

dobry

25. Rejestr zabytku nr

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

10. Udostępnienie

dostępne

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1955 r.

konserwacja muzeum w par-  
ku,

26. Nazwa księgi hipotecznej

LWM 328 tab 1244

27. Numer

hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P.J.S.

30. Inwentaryzacja pomiarowa



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1955-8	konserwacja drewnianu w parku masyżnowano runy (SFOZ)	250 000 20

Primo w tym, drewniany rurek istniał już w. XIV/XV prawdopodobnie na miejscu obecny plebanii i stanowił własność Ottom z Piłczy. Piłchskiego. W końcu w. XVI przechodzi na Stanisława Hadzińskiego, w 1623 dobra Pawinelskie stały się własnością Stanisława Lubomirskiego. Ktoś budynek rurek obecny obecnym wraz z wieżą, przeg. i murowem wzniesionym. Po pożarze 1688 przebudowany i powiększony rurek Jan. Hierakim Lubomirski z bratem przyrodniczym Franciszkiem. Późn. w. XVIII restauracja rureku - w w. XVIII powstaje budynek gospodarczy oraz wozownia. Od ok. poł. w. XVIII rurek przeszedł w ręce znawcy obrony, a Stanisław Lubomirski oświeceniowy z Grabelem Kartoryszem przebudowany go gruntownie w ostentacji dwusygłowej w. XVIII i na pocz. w. XIX. Budowa rureku została przebudowana w stylu gotyku romantycznego. W 1817 dobra Pawinelskie przeszły na własność Potulskich, w 1820 stały się ordynacją. Ok. poł. w. XIX wstaje założona przez ogrodu z altanami i domkami dozwolono, wstaje wzniesione nowe budynki gospodarcze (arch. Bratynski, Antoni i Władysław, Miśladom, Herbert Panenka, Piłchski). W ostatniej ćw. w. XIX wstaje powiększony park 1894-1903 gruntownie przebudowa rureku (arch. Alojzy Banquet i A. P. - rurek wraz z parkiem) później w pr. wsch. wysi. rurek, przy drodze między z Plesnow do Trzemesz.

33. Koszty  
w tys. zł

## przewidywane

## rzeczywiste

## 35. Uwagi różne

- 1) rob. karta indywidualnego rureku.
- 2) rob. karta indywidualnego rureku
- 3) rob. karta indywidualnego rureku

## Piłchski

J. Piłchski - rurek w Ławie, Lwów 1933.

Sytuacja por. karte rurek w tym

## 34. Inspekcje

8. VII 1955 r. Złom

## 36. Wypełnił dnia

28. VII. 1955 Złom

## 37. Sprawdził dnia