

1. Obiekt zabytkowy <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Zamek (wystre).</div>				2. Miejscowość <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">ŁANCUT.</div>																											
3. Wiek XVII, XIX, XX.		4. Styl barok, klasycyzm		5. Kubatura m <sup>3</sup> —		6. Powierzchnia w m <sup>2</sup> a) zabytkowa:      b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo <u>podkarpackie</u> b) powiat <u>Tarnobrz.</u> c) gmina <u>Łancut</u>																							
7. Materiał budowlany a) ściany b) sklepienia c) stropy d) więzania dachu e) krycie dachu		przed zniszczeniem      po odbudowie cegła      — cegła      — drewno      — —      — —      —		11. Ilość budynków — 12. Ilość kondygnacji <u>3</u> 13. Użytkowanie wnętrza według ilości: a) izb mieszkalnych — b) innych pomieszczeń — c) <u>piwnice</u> —		14. Grunty należące do zabytku:      ha a) ogrody stylowe — b) sady i grunty uprawne — c) lasy — d) wody — e) inne —		21. Stacja      nazwa stacji      odległość od stacji w km a) kolejowa      Łancut      2 b) autobusowa      Łancut <u>wybr.</u>																							
8. Wyposażenie architektoniczne Ścinki w XVII i par. w. XIX (Bauhaus); Polichromie par. w. XIX Bramy, kamień marmurowy w. XX.				15. Przeznaczenie pierwotne budynku <u>zamek obronny</u> 16. Użytkowanie w latach ubiegłych <u>zamek</u> 17. Użytkowanie obecne <u>muzeum</u> 18. Nadaje się do użycia na: <u>j.w.</u>				22. Właściciel i jego adres Ministerstwo Kultury i Sztuki		23. Użytkownik i jego adres j.w.																					
9. Autorzy i data budowy i przebudowy				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy <span style="float: right;">dobry</span> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Data</th> <th style="width: 55%;">O P I S</th> <th style="width: 10%;">zniszczenia o/o</th> <th style="width: 10%;">odbudowa o/o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIII. 1939 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XI. 1939 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XII. 1945 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1955</td> <td>remont parkowa (wykasz)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Data	O P I S	zniszczenia o/o	odbudowa o/o	VIII. 1939 r.				XI. 1939 r.				XII. 1945 r.				1955	remont parkowa (wykasz)			24. Inwestor i jego adres: j.w.			
Data	O P I S	zniszczenia o/o	odbudowa o/o																												
VIII. 1939 r.																															
XI. 1939 r.																															
XII. 1945 r.																															
1955	remont parkowa (wykasz)																														
10. Udostępnienie dostępne.				25. Rejestr zabytku nr _____ rok _____ miejsce przechowywania				26. Nazwa księgi hipotecznej LWH 328 tab/244		27. Numer hipoteczny																					
28. Akta				29. Fotografie				30. Inwentaryzacja pomiarowa																							

### 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Wzrost mury na korytarzu głównego na poziomie dwustronnym, z korytarzem bieżącym od strony dziedzińca i z dwiema kwadratowymi sieniami przedowymi w przysięgu skrytka zach. Sklepienie sieni podkolumnowe, na 4 pola przeklepienie korytarza, wyparte na masywnym słupie, rekonstruowane 1894-1905. Na korytarzach sklepienie kolebkowo-koryciowe. W niektórych pokojach koryciowe, w sali jony, wreszcie w zach. kolebkowe z lunetkami w wieżach Koryci. Na parterze są po 2 płaszczyzny pokoje Ks. m. i Koryci z w. XVIII. I i II p. dwustronne. Na I piętrze sala reprezentacyjna przeważnie odnawiana i zmieniała w por. w. XX, z salą balową dwustronną ze sztukami Baroka, salą Ks. i Koryci, dziedzińcem w postaci dobudowanej w latach 1903, dawnej Kapli, cz. zamknięcia w wieży pod zach. bogatymi sztukami z w. XVII w wieży pod zach. przypisanie Falkonierów, oraz pokoje kuchnie z koryci u XVIII. Na II piętrze pokoje gosp. W przebudowanej bibliotece dawna apartamentowa odnawiana przez bibliotekę. Główna klatka schodowa z sieni na parterze, z pokoi koryci klatki schodowe. Z dziedzińca byłby klatki schodowe. Piwnice w skrytce zach. i pu. Sklepienie kolebkowo, kolebkowo-koryciowe i koryciowe, do piwnicy prostych słupów rekonstruowane przebiega.

Bibliografia: J. G. Krawski - Lamech i Lamech, Lwów, 1933.


### 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1946-58	konserwacja malowideł ściennych, zmiana systemu centr. ogrzewania, zabezpieczenie białej pod. zach. wykładania belek drewnianych, remonty wzm. pokoi (k. p.) układowe, odmalowanie okien (450 m <sup>2</sup> ), wyposzczenie gładzi, strop i wyc. dachowa, obramienia, odmalowanie wewnętrznych wzm., konserwacja powłok, konserwacja zalewki	
	suma ogólna	4000 000.

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

35. Uwagi różne  
Opis remontu zamku rob. karta indywidualna.  
Szczegółowy opis prac konserwatorskich por. arch. i inż. Kozłowski w "Ochronie zabytków" (w druku)

34. Inspekcje 5. VII. 1955 Zm. uchw.



36. Wypełnił dnia 15. VIII. 1955 Zm.

37. Sprawdził dnia 11. IX. 1959 Wójcicki