

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

FORTYFIKACJA BASTIONOWA

2. Miejscowość

ŁANCUT

MIASTO

3. Wiek

i. XVIII.

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

Średnica ~ 260 m.

6. Powierzchnia w m² ~ 9000

a) zabytkowa: — b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo podkarpackieb) powiat ŁANCUT

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) więzania dachu

—

e) krycie dachu

—

11. Ilość budynków

4

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

do 3,0

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne - fasy

~ 2,0

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

(?)

nie stwierdzono.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

obronne, dekoracyjno-parkowe

17. Użytkowanie obecne, ogrodzenie, dekoracyjno-parkowe

18. Nadaje się do użycia na pomnik historii, turystyczne, muzealne.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Zaniedbania. Przeprowadzono odrestaurowanie od zach. i poł. zach. Powstałe partie w stanie zym.

XI.1939 r.

nie zostało zniszczone

XII.1945 r.

nie zostało zniszczone

XI.1963 r.

Zaniedbania. Dwie partie od zach. i poł. zniszczone. Wymagane minimum konserwacji. Skoro-dowane liczby odnowienia. Wymagane i za-ważone parapety przedw. Ciony kamienne w. (wym.) wnętrza lub otwartość. Różne części murów systematycznie niszczone przez uprawę parkową.

45

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Łancut

2.

b) autobusowa

w.m.

22. Właściciel i jego adres Skarb Państwa Ministerstwo Kultury i Sztuki

23. Użytkownik i jego adres Muzeum Łancucie

24. Inwestor i jego adres j.w.

25. Rejestr zabytku Nr 1023

rok 27.08.1979

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-teczny

28. Akta

29. Fotografie Muzeum w Łancucie W.R.Z. - Rencis

30. Inwentaryzacja pomiarowa

$h = \text{ca } 4,20 \text{ m}$

C-E = 268,0 m.

$$A-E = 166,0 \text{ m.}$$

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje



Bibliografia:

1. J. Piotrowski - "Zamek w Łanach" 1933
2. A. Grunwald - "Bastionowe Zamek w Łanach"
3. W. 1963r.

36. Wypełnił dnia 15. XII. 1963.

B. Tondos.

37. Sprawdził dnia

Obiegająca ramię drapa była ze
velinami i drutami ~~zawieszonymi~~
przekształcona jest obecnie w oleje.
Drut zawieszony nie istnieje, zmi-
niane podczas robienia parku.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

32. Przebieg prac konserwatorskich

for B. Tondos

foto B. Tondos

[illegible]

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

phot. B. Tondos

Bibliografia:

1. J. Piotrowski - "Zamek w Łanach" 1933
2. A. Grunwald - "Bastionowe Zamki w Kas-
polsce. Wzn. 1963r.

36. Wypełnił dnia 15. XII. 1963.

B. Jandos.

37. Sprawdził dnia

Obiegiętych zamek droga była ze
wielkimi i ^{zawieszanymi} ~~nieznanymi~~
miedzianymi furt obciami w oleje.
Dziele zawieszane nie istnieją, imie-
noważne podawać zobowiązanie pałacu.