

Nr 0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

ZAMECZEK / Zamczek neogotycki / ROMANTYCZNY

2. Miejscowość

ŁAŃCUT

3. Wiek

XVIII/XIX i XX

4. Styl

neogotycki

5. Kubatura m³

~ 1700

6. Powierzchnia w m²

~ 190

a) zabytkowa: -

b) użytkowa: -

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

mazowiecki

b) powiat

Łańcut

c) gmina

Łańcut

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

-

12. Ilość kondygnacji

2

14. a) ogrody stylowe

ok. 25

b) sklepienia

cegła

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

8

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

-

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

-

e) krycie dachu

dachówka

-

c) piwnic

1

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

Sztukaterie wykonane przez
Bannana w. XVIII / XIX.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pawilon parkowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

pawilon, ci. rezydencji

17. Użytkowanie obecne

dom mieszkalny, magazyn

18. Nadaje się do użycia na: mieszkanie, klub, biblioteka

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Łańcut

ok. 1

b) autobusowa

Łańcut

ok. 0,5

22. Właściciel i jego adres Skarb Państwa
Ministerstwo Kultury i Sztuki

23. Użytkownik i jego adres Muzeum w Łańcut

J.W.

24. Inwestor i jego adres:

J.W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Projektowany pierwotnie przez
Bannana w. XVIII / XIX.

Przebudowany w. XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Dobry

Data

O P I S

zniszczenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

nie zniszczony

XI. 1939 r.

nie zniszczony

XII. 1945 r.

nie zniszczony

1958 r.

stan b. dobry

1963

zainicjowany - w trakcie adaptacji. Brak
właściwego nadzoru, niemożliwe pomyślenie
dodatkowe. Użytki w tym celu, Podano robot
właściwość sztuki.

20

25. Rejestr zabytku nr 1023

rok 27.08.1979 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

LWH 328 tab/244

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny - bieżąco posiada
uprawnienie państwowy wojewódzki
Pracowni konserwacji zabytków - dostępny
w godz. 8-15 w zależności od obecności
uprawnionych osób (magazyn zabytków).

37. Sprawdził dnia
20. IX. 59
Łojciech Kret
spr. 15. XII. 58
m. w. 23. XI. 63
B. Tondus

Z Y X W V

C B A Nr



1955



1959.

1963.
fot.
B. Tondos

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
	konserwacja wytn, remont folii (w sumie ora dachowego i wiszą)	zobacz konser zawiesz).
1963.	w trakcie adaptacji na klub i bibliotekę publ.	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

3. VII. 1955 2 Wm
18. IX. 1959. W. Kret
18. XI. 1963. B. Tondos

- Dokumentacja projektowa

Inwentaryzacja wnętr podokiennych 1:10,
Z. Rzechuła, M. Pogan, O/Kraków 1966, nr inw.
VI/47/9.
Projekt techniczno-roboczy instalacji o.o.
1:50, J. Bronikowski, O/Kraków 1966, nr inw.
VI/47/11.

36. Wypełnił dnia

23. VII. 1955 2 Wm

37. Sprawdził dnia

20. IX. 59

Lójciński Kret

spr. 15. VII. 58

spr. i wst. 23. XI. 63
B. TondosSytuacja w kamie
rezydencji.

1959.

Wzniesiony przez pa. w latach wojennych. Wykonano obrotowy for.
murowany z cegły, wykończony stynkowany. Zakończony na rancie
prostopadłą. Dwie kondygnacje, z trzema kondygnacjami wieża.
Zakończony na pięcioboku przechodzący górę w okrągły i białe
wysunięty w narożu pn. zach. W narożu pn. zach. budynek nad-
budowany z cegły kondygnacja. Główna siłownia budynek, wzniesiony
pod koniec przechodził przez kolumny kolumn, opadający schodkowo ku
stronie pd. Budynek od wch. trysnowy. Poruszony w pionowej kon-
dygnacji. Elewacja pn. i zach. poruszona liniami. Okna od
pn. pd. i zach. poruszona nieregularnie. Dach trysnowy i
chropowaty, nad wieżą stynkowy. - Wytnę - na parku i piśmie
dwustronne, na parku, na on. nie. Na piśmie i wieży dekoracja
stynkowa zapięta. W parku przy wieży siedzący poruszony
kolumna pływająca. Zdobione motywami kandelabrowymi boki trysnowy
kolumny stynkowej. W innych miejscach kolumny stynkowej.
z notek lub

Bibliografia:

Y. Piotrowski - Zamek w Ławie, Lwów. 1933.
J. Jaronowski -

