

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW w WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


Nr **PODKARPACKIE** 2675

1. Obiekt **281/3**
KAPLICA P.W. MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

2. Czas powstania
1891 r.

3. Miejscowość
JASIEŃNICA ROSIELNA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres
Jasienica Rosielna 14

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **krośnieńskie**

gmina **Jasienica Rosielna** pow. Brzozów

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo **rzeszowskie**

powiat **Brzozów**

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka w
Jasienicy Rosielnej
Jasienica Rosielna 14

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków **dec. 66. k. 10. 1952 r.**
A-64

Nr **A-1007** data **7. 4. 2012**

Kaplica została wzniesiona w 1891 r. jako obiekt towarzyszący dla kościoła parafialnego. Początkowo wolnostojąca, po wzniesieniu ogrodzenia wchłonięta została przez jego obwód. Kaplica ta wykazuje bardzo silne podobieństwo do kaplic w obwodzie ogrodzenia kościoła parafialnego w Bliznem, co niewątpliwie oznacza, że są one dziełem tego samego budowniczego. Wielokrotnie odnawiana, ostatnio na początku lat 90-tych.

Kaplica położona ok. 8 m na wschód od kościoła parafialnego, w obwodzie obecnego ogrodzenia, równoległa do osi kościoła. Frontem zwrócona ku wschodniej ścianie prezbiterium. W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy rozłożyła się lipa.

Materiał i konstrukcja - kaplica murowana z cegły i kamienia, otynkowana; wnętrze przekryte sklepieniem żaglastym. Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Dach kryty blachą ocynkowaną. Otwory okienne prostokątne, zamknięte półkoliście. Okna krosnowe z podziałem szczeblinowym. Otwór drzwiowy prostokątny, zamknięty półkoliście, zajmujący połowę wysokości ściany. Drzwi dwuskrzydłowe z nadświetłem. Posadzka i schody zewnętrzne betonowe.

Rzut - kaplica na planie zbliżonym do kwadratu, od wschodu zamknięta trójbocznie.

Bryła - prosta i zwarta. W narożach fasady wydane lizeny, górą przechodzące w ażurowe wieżyczki, zwieńczone krzyżem. Fasada zwieńczona wysokim półkolistym szczytem ze spływami. Dach dwuspadowy, nad absydą przechodzący w wielopołaciowy.

Elewacje - boczne rozczłonkowane płycinami i zwieńczone profilowanym gzymsem. W fasadzie gzyms przechodzi wzdłuż wykroju szczytu. Na osi fasady półkoliście zamknięty otwór drzwiowy w profilowanym obramowaniu, nad nim prostokątna, konchowa nisza zamknięta półkoliście w analogicznym obramowaniu. Okna ścian bocznych i absydy w górnej części obwiedzione profilowaną opaską. Szczyt ściany frontowej zwieńczony kamiennym krzyżem.

Wnętrze - jednoprzestrzenne, część absydialna wyznaczona przez wydane gładkie pilastry. Okna osadzone w głębokich niszach. Na osi we wschodniej ścianie absydy konchowa, prostokątna nisza, zamknięta półkoliście.

Wyposażenie - w większości przeniesione z kościoła: tabernakulum rokokowe /w. XVIII/, cztery drewniane lichtarze rokokowe /w. XVIII/, umbrakulum /drewno, haft/ rokokowe /w. XVIII/, rzeźby /koniec w. XIX/.

Instalacje - brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
130 m ³	14 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan zachowania architektury obiektu dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Zabespieczenia wymaga wnętrze kaplicy /ze względu na wyposażenie/. Należy odpowiednio zaaranżować i uporządkować wnętrze kaplicy.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

- Kornecki M., Samek J., Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XIII, Woj. rzeszowskie, z. 2, Powiat brzozowski, Warszawa 1974, s. 65.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)

25. Opracował

tekst mgr Mariusz Czuba XI 1993 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Mariusz Czuba XI 1993 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograf. mgr Mariusz Czuba XI 1993 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów PSOZ OW Krosno



Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka.

1. Miejscowość JASIEŃNICA ROSIELNA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie). KAPLICA P.W. MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) plan sytuacyjny i 5 zdjęć: 1. widok od pld., 2. widok od wsch., 3. wnetrze - strona wsch., 4. wnetrze - sciana pn., 5. wnetrze - strona zachodnia.
---------------------------------------	--	---



4.



2.



Wkładkę założył: mgr Mariusz Czuba XI 1993 r.

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ OW Krosno

Jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.

3.



4.



5.

