

Nr

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

POWOZOWNIA

2. Miejscowość

LANCUT

MIĘŚCIE

3. Wiek XIX

4. Styl

neobarok

5. Kubatura m³ ~ 12 8506. Powierzchnia w m² ~ 1550

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

podkarpackie

b) powiat

[Lancut]

c) gmina

miasto

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

cegła
żelazo

d) wiązania dachu

żelazo

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1+2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

6

b) innych pomieszczeń

13

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w. m.

2

b) autobusowa

w. m.

0,1

22. Właściciel i jego adres Skarb Państwa
Ministerstwo Kultury i Sztuki

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

powozownia

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

powozownia

17. Użytkowanie obecne

muzeum powozów

18. Nadaje się do użycia na

muzeum powozów

23. Użytkownik i jego adres Muzeum
w Łancucie, mieszkanie

24. Inwestor i jego adres Muzeum w Łancucie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

proj. L. Boguchwański - bud. 1829-33
Przebudowa 1894-1900.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	nie zniszczona		
XI.1939 r.	nie zniszczona		
XII.1945 r.	nie zniszczona		
XI.1963	Zamknięcie budynku wskutek wyjątkowo stych warunków klimatycznych i braku właściwego odwodnienia, mianowicie w okolicy wysp dachu. Stan dość dobry.	15	

25. Rejestr zabytku Nr 1023

rok 27.08.79

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie codziennie od 8-15.
(w poniedziałki niedostępne dla
zwiedzających).

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

for B. Tondos

34. Inspekcje



for B. Tondo S

35. Uwagi różne

Bibliografie

Bibliografia
Katalog zabytków sztuki w Polsce -
pow. Tarnobrzeg. opr. L. Winiar (monografia)

36. Wypełnił dnia 19. XI. 1963.

B. Tondos

37. Sprawdził dnia

Potomna w południowej części parku, obecnie oddzielona (wraz z częścią parku i budynkiem stojącej cegorany) od parku ulicą, otworzoną z cegły, otynkowaną, kryta blachą. Fasada siedmioosiowa, jednołonowy gzymsowe. Na osi wrota piętardowe, po bokach wrot drzwi dla przejścia do wielkiej hali. Po bokach hali pomieszczenia na powozy, do których prowadzi po pięci wrot. Sale na powozy w centralnej części T. W ścianie sufitowej hali, na przeciw wejścia drzwi do pomieszczeń dodatkowych: storowoni, szklanych uprząży itd. Od tyłu budynku wejście na piętro, gdzie mieszkanie. Wnętrze pełne sklepowe małe - w hali sklep meblowy dach. Dłuższe nośnikowe, nad bocznymi schodkami prowadzące się do holu głównego (dla meczarolowy). W paradywie części zamieszkałej wrota i drzwi wysunięte w formie ryzalitu, ściana zamknięta gzymsami, tworzącymi Tule nad wrotkami. Ponad gzymsami trójkątne nawiązki, flankowane sterennymi w formie obelisków. W murze długie okno. Nowości w zdobione porożem bonowaniem.