



1. Obiekt
445/5
Zespół dawnego folwarku "Na Górnem " w Łańcucie
Piwnica

2. Czas powstania
I poł. XIX w.

3. Miejscowość
Łańcut

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres ul. Paderewskiego 5

dz. nr 3909

nr hipoteczny

Kw nr

5. Przynależność administracyjna

rzeszowskie

województwo

Łańcut

gmina

pow. Łańcut

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo rzeszowskie

Łańcut

powiat

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

ZOZ w Łańcucie

ul. Paderewskiego 5

10. Rejestr zabytków

A-1023

27.08.79 r.

Nr

data

nie wymieniono w dec

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Piwnica wybudowana z inicjatywy pierwszego ordynata na Łańcucie-Alfreda Potockiego i jego żony Józefiny z Czartoryskich w I poł. XIX w. Odnowiona w 1892 roku dla Romana Potockiego, trzeciego ordynata.

Obecnie użytkowana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem przez ZOZ w Łańcucie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Obiekt usytuowany w pd. części zabudowań dawnej Dyrekcji Dóbr Ordynacji Łańcuckiej /obecnie Zespół Opieki Zdrowotnej/, obok dawnej elektrowni i ok. 80 m na zach. od budynków stajni cugowych i powozowni zamkowej. Murowany z cegły pełnej, palonej, otynkowany, wbudowany jedną kondygnację pod powierzchnię ziemi, założony na planie prostokąta, do którego od płn.-wsch. przylega klatka schodowa, odarniowany i obsypany ziemią. Złożony z jednej komory /w ścianie wsch. niewielki, rozglifiony, kwadratowy otwór okienny/.

Komora przykryta stropem ceglanym, odcinkowym, klatka schodowa pulpitowym, żelbetowym stropodachem.

Schody betonowe, jednobiegowe, drzwi jednoskrzydłowe spągowe, posadzka betonowa.

Obiekt posiada instalację elektryczną.

<p>14. Kubatura</p> <p>71 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>33 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>gospodarcze</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>gospodarcze</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Po drugiej wojnie światowej wyremontowano klatkę schodową.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Zawilgocone ściany i posadzki-, konstrukcja ścian rozsadzona przez korzenie drzew.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wycięcie najbliższej rosnących drzew.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

Rychlikowa I., Szkice o gospodarce panów na Łańcucie,
Łańcut 1971 r.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

mgr V. Błotko kwiecień 1998 r.

tekst mgr V. Błotko imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr V. Błotko imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. PSOZ Rzeszów imię, nazwisko, data, podpis


miejsce przechowywania negatywów PSOZ Rzeszów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki 1

1. Miejscowość Lancut	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) piwnica-zespół zamkowy	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) plany, zdjęcia
--------------------------	---	--



mgr Violetta Błotko

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Arch PSOZ Rzeszów

Miejsce przechowywania negatywów:

Sytuacja 1:1000



- A. piwnica
- B. d. elektrownia
- C. stajnie cugowe
- D. powozownia
- E. wozownia

