

1. Obiekt zabytkowy

DOM przy ul. WĘGIERSKIEJ 13

2. Miejscowość

DILZNO 534 gm. j.w.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

KLASYCYST.

5. Kubatura m³

990

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 280 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniemPo odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo RZESZÓW

b) powiat DEBICA

c) gmina DILZNO

a) ściany

drewno kamień

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

kamień

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

4

c) lasy

d) więzania dachu

— —

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

BLACHA gont dachówka

c) piwnic

2

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

DEBICA

11,0

b) autobusowa

DILZNO

02

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

— j.w.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

trdgare z napisem łacińskim i datą 1778r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— —

17. Użytkowanie obecne

— —

18. Nadaje się do użycia na

— —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Analbertus Rzgolski - 1778r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

— —

XII.1945 r.

— —

V - 1959 r.

Zawilgocenie bud. Grzyb. Zarysowana ściana wgłn. Tynki puchną i odpadają.

X 1693

ZANIEDBAWY

25. Rejestr zabytku Nr

A-125

rok

30.07.1969

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

Pb. 53 i 45

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

tak.



