

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PÓDKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

569/3

STODOŁA dworska

2. Miejscowość STRZEGOCICE

5383

3. Wiek XIX

4. Styl eklektyczny

5. Kubatura m³ 48706. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 875 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo mazowieckie

b) powiat debica

c) gmina Strzegocice PILNO

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) wiązania dachu

olbrnno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

0

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

0

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

blojsnie

2,1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Debica

15

b) autobusowa

Strzegocice 1

22. Właściciel i jego adres Spółdzielnia Produkcyjna w Strzegocicach.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku stodoła

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na jak obecnie.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	Stan dobry.	0	0
XI.1939 r.	- II -	0	0
XII.1945 r.	Zaniedb. uszkodzenie dachu	20	20
VII.1961	Stan dobry. Małe ubytki tynku	2	0

25. Rejestr zabytku Nr A-96

rok 27 VII 1996 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie Kłosa w Spółdzielni Produkcyjnej.

awdził dnia

