

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

między blue

1. Obiekt zabytkowy

Stary kościół ob. Szapłica

2. Miejscowość

Jodłówka

gw. PRUCHNIK

3. Wiek

XVIII

4. Styl

brak ornamentów stylów

5. Kubatura m<sup>3</sup>

324

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 64,80 b) użytkowa: 64,8

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kielce

b) powiat

Jasło

c) gmina

Jodłówka

PRUCHNIK

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

—

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

0,5

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jasło

23 km

b) autobusowa

Pruchnik

4 km

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. - kat Jodłówka

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym. - kat Jodłówka

Magazyn

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Bez wyposażenia

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony ~ 1780 r.  
Odmówiony ~ 1907

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

dbudowa %

VIII. 1939 r.

brak danych

XI. 1939 r.

— " —

XII. 1945 r.

— " —

1958

stan dobry, zniszczenia pomalowane 5

VII-1963

dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

Zamieszkał. Kłosek na plebanii



$h = 3,50$


P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



ve, fotografia

reściach. Barokowy  
cech stylu  
Wzniesiony na  
wzniesienie, w  
miejscu.  
any, polowy  
ony na murze  
płaski z półokrąg-  
anką. Długość

trzy nakryte płaskim  
stropem. Elewacje płaskie  
na masowe gładkie.  
Na on otwór drzwiowy  
zabudowany luksem re-  
mentowym, powyżej  
okna. Ściany od-  
dzielone gipsem. Trzy  
grube postumenty  
w jego nasady i na  
miejscu. Dach  
niekiedy pokryty bla-  
chy.



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII.58

Frank


37. Sprawdził dnia 10. XII. 58.

Frank

VII-1963 W. SOBOCKI



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Stary kościół. Budowany  
bez wyrazistych cech sty-  
lowych. Wykuszony na  
opadającym terenie, w  
otoczeniu starodrzewia.  
Murusowany, połyskowy.  
Wanienkowy na murze  
protokół z półokrę-  
głym zamknięciem. Wnę-  
trze nakryte płaskim  
stropem. Elewacje gładkie.  
Na on otwór drzwiowy  
zawieszony luksem reg-  
mentowym, powyżej  
okna. Ściany od-  
dzielony opuszczeniem. Trzy  
oprawione postumenty  
w jego nasady i na  
wierzchołkach. Dach  
miedziany pokryty blas-  
ką.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

## Przewidywane

## Rzeczywiste

## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

## 36. Wypełnił dnia VIII.58

Helmut  
Jury Frank

## 37. Sprawdził dnia 10. XII.58.

Emilia