


1. Obiekt 845/2
DZWONNICA przy cerkwi

2. Czas powstania
1903 /?/

3. Miejscowość
MOCZARY

8623

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **krośnieńskie**
gmina **Ustrzyki Dolne**

pow. **Bieszczadzki**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo **rzeszowskie**
powiat **Bieszczady**


8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

brak użytkownika

10. Rejestr zabytków

Nr A-holk data 3.10.1986



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dzwonnica bramna. Położona na wysokości prezbiterium od strony wschodniej. Drewniana, konstrukcji zrębowej na rybi ogon, w górnej partii konstrukcja szkieletowa. Dach kryty blachą. Bryła na planie kwadratu; w każdej ścianie arkada przejściowa o łuku pełnym. W górnej partii krzyżownice w postaci spłaszczonych krzyży św. Andrzeja. Dach o dwu prostopadłych do siebie kalenicach z dekorowanymi krokwiemi i szczytami listwanymi ozdobnie. Dzwonów brak.

14. Kubatura 80 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 16 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne dzwonnica	17. Użytkowanie obecne brak użytkownika
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) W dolnej części od strony wschodniej wyrwana jedna z belek konstrukcyjnych co w przyszłości spowoduje zawalenie dzwonnicy.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wstawienie wrwanej belki.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

3 zdjęcia

25. Wypełnił

Z. SZANTER IX 78

26. Sprawdził