

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

samobieżnie

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA kościoła parafialnego

2. Miejscowość

MAJDAN KROLEWSKI
gm. j. w.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

POMIĘDZU

5. Kubatura m³

~1900 648

6. Powierzchnia w m²~80m²

a) zabytkowa: 72

b) użytkowa: 72

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZÓW

b) powiat

KOLBUSZOWA

c) gmina

MAJDAN

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

1

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

0,5

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

DEBA

RZESZÓW

4,6

b) autobusowa

MAJDAN

0,3

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
MAJDAN

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
MAJDAN

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

PŁASKI PŁASZCZYŹNIA
SZKŁODetalacja pływająca, pilantny
ograniczone w technice namiaty,
stara stolarka, wrota okute.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

DZWONNICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

DZWONNICA

17. Użytkowanie obecne

DZWONNICA

18. Nadaje się do użycia na

DZWONNICA

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

BUDOWA 1794
ODNOWIENIA 1951

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia

%

dbu-

dowa

%

VIII. 1900 r.

IX. 1960 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

08. 1951

w dobrym stanie.

DWARZE ZACHOWAŁA. PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJA

25. Rejestr zabytku Nr

131/19

rok

22. 04. 1991

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

POSTĘPIWA, KLUCZ NA PLEBANII

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis/uzupełnienie/


Dzwonnica - brama wzniesiona z presbiterium
kościół, w ciągu ogrodzenia, murem z cegły
otynkowanej, z dekoracją architektoniczną w tech-
niecej manierze, hełm pokryty blachą. Inskrypcja
na murze zbliżonym do ławadzi. Dol-
na kondygnacja przeznaczona na mieszkanie
głównie ze stropami drewnianymi. Elewacje o naciągach
opisanych pilastrami. Dolna posiada naciąg
rozłożony



Ł. W. Strycharz.
12000 - kart.



32. Przebieg prac konserwatorskich



33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

35. Uwagi różne

34. Inspekcje /cd opisu/

Obie góry, nowa wieża.
Hełm ławany, zwrócony
latami z łupem i łupem.
Bramy w portalach mi-
nowanych oświetla dno-
liscie rzeźbione spinnogrymi
wierzchni dworku ławany
okutymi blachą ielary
Od południa wejście na
schodki w grubości mu-
ru wiodące na wieżę kon-
dycję.

36. Wypełnił dnia 12.09.59
WISZYŃCZAK

37. Sprawdził dnia 18.IX.1968 r.
Jęży Świr i uzupełnił