

6152

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW


1. Nazwa

MOST KOLEJOWY

2. Czas powstania

1890 – 91, odbud. 1916 i po 1944, przebud. po II wojnie światowej

9. Materiały graficzne



3. Miejscowość

PRZEMYŚL

4. Adres (ulica, nr posesji)

Rzeka San –
ul. Sportowa i 22 Stycznia

5. Przynależność administracyjna

województwo
Podkarpackie
powiat
Przemyski
gmina
Przemyśl

6. Współrzędne geograficzne

N: 49°47' 8,65"
E: 22°46' 13,86"

7. Użytkowanie obecne

Most kolejowy

8. Stan zachowania

Dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Powierzchnia konstrukcji stalowej mostu z wykwitami korozji.
Przyczółki mostu z widocznymi ubytkami w murze, przyczółek pn.-zach. posiada pęknięcia konstrukcji betonowej.
Obiekt nie remontowany od czasu ostatniej przebudowy, która została przeprowadzona po II wojnie światowej.
Most zagrożony całkowitą przebudową - w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej.
Konieczne przeprowadzenie prac remontowych przyczółków i podpór.
Oczyszczenie przęseł konstrukcji stalowej mostu z korozji i nałożenie nowych warstw malarskich.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Wiesława Wlazło, 30.12.2013 r. *W. Wlazło*