

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

Dom ul. Mickiewicza 11

2. Miejscowość

Rzeszów

3. Wiek XVIII w.

2. pol. XIX

4. Styl

Eklektyzm, neobarok, neogotyizm

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1616

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 202

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo reszowski

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła, tynk

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

19

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

4

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Rzeszów

ok. 0,5 km

b) autobusowa

Rzeszów

ok. 0,5 km

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

10 rochów

MHD 2 pom. hanollowe

24. Inwestor i jego adres:

Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli

25. Rejestr zabytku nr 4-732 A-651

rok 10. IX. 1946 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie Fr. Kotula; 2 okładki Rzeszów (1939-1944) str. 64-65.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

cele mieszkalne i pom. hanoll.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkania i pom. hanoll.

17. Użytkowanie obecne

magazyny, mieszkania, 2 pom. hanoll.

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkania, pom. hanoll. z zapleczem

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wzniesiona 2. pol. XIX w. gruntownie przebudowana w XX (odbudowana II piętro) nad pod. części budynku - widoczne od podwórza)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia  
o/oodbudowa  
o/o

VIII. 1939 r.

nieminiszerny

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

"

IX. 1958.

remont obłaj prace tynkarskie, naprawa stropów, dachu, robót instal. elektr.

30%

XI. 1963


tynki elewacji bocznej uszkodzone, sklepienie sieni zarysowane, tynki wewn. częściowo uszkodzone

10. Udostępnienie

odstępny za poźrocznictwo - mieszkalne, parter w gach. otwarcie sklepów



31.



Koszt  
tys. zł

inspekcje

Wypełnił dnia

ss. Pławaske

Sprawdził dnia

30. XI. 59.

*[Signature]*

15. XI. 1963 MARIA ŁYJAK

Bno  
eieg  
leph  
leno  
mie  
ci  
dyl  
Piv  
pro  
W pa

osiove z deklaracje z XIXo.

Bibliografja: Kat. zab. sztuki o Polsce - m. Pleszow opr. B. i A.

WZG Chemizno - Nr 495 9. 50 40.000 B-119479

Fischingerowie (magnopis)

F. Kotula: Z dziejów Rzeszowa 1939-1944  
Rzeszow 1947 s. 63-64





Budynok murywany z cegły potynkowany. Ustawiony w niezabudowie cegłanej ul. Mickiewicza (ostatni przed skwerem). Na planie prostokąta nieregularnego z dobudowaniem od północy w formie. Bokiem dłuższym zwrócony do ul. Mickiewicza; Sieni na osi, po bokach pomieszczenia. Trzykondytor z klatką schodową w środkowej części na <sup>lewo</sup> prawo. Dach dwuspadowy łagły, blachy ze żwirkiem na dachowaniu kalenicy w kierunku wschodnim. Podpiwniczony. Piwnice sklepienie kolebkowe. Na partycie pomieszczenia sklepienie kolebkowe z łukami i sieni sklepienia wstęgowo kolebkowego. W pozostałych pomieszczeniach stropy obciążane. Fasada czerwonoczerwona z dekoracją z XIX w.

Bibliografija: Kat. zeb. shkolki v Polue - m. Puzos' o pr. B. i A.

Fischingerová (manyhopis)

F. Kotula: Z dziejów Rzeszowa 1939-1944  
Rzeszów 1947 s. 63-64