









różny, uwagi opisowe, fotografia

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

1. IX. 1953. T. Z. Wawro

37. Sprawdził dnia

16. XI. 59. J. J. J. J. J.  
20. VI. 1964 MARIA K. J. J.

Murowany z cegły i potynkowany. Piętrowy, częściowo podpiwniczony, położony na murze kwadratu z niewielkim wydłużeniem; jednokształtowy z korytarzem; w skrajnie zach. i w narożnikach pn. usch. niezabity. Dol. poł. przewidywana piętrowa łazienka z wielką łazienką i korytarzem przy korytarzu. Na parterze sklepienia: w korytarzach: klatka schodowa kolebkowa z lunetami. Piętrowo z sufity. Dachy wstępnopodłogowe kładzie blaszki o wierzchu z XVIII. Częściowo od uschodów i zachodów otoczony murami ceglany z XVIII wielkimi oknami i włączkami o tynku korytarzowym.

Bibliografia: A. i B. Frischingerowie: Katalog zabytków sztuki w Polsce - miasto Pleszew (manuskrypt)