

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Ś. cerkiew p.w. św. Mikołaja ob. kościoła filialny

2. Miejscowość

Lesiechoł

gm. SIENIAWA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

murowe

5. Kubatura m³

1127

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 140,9 b) użytkowa: 140,9

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

drewno

b) sklepienia

drewno

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

3 drewniane, profilowane portale z kolumnami z wybrzożami obniżonego osłowego gablem jeden uszaty. W nich drzwi z okuciami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wg. tradycji przeniesione z Mikołowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

brak danych

XI. 1939 r.

—

XII. 1945 r.

—

1953

Zniszczenie spowodowane wiekiem

oraz braki konserwacji

ok 20

10. Udostępnienie

Zamknięte. Klucze w

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kaszub

b) powiat

Janowiec

c) gmina

Lesiechoł

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Janowiec

20

b) autobusowa

Lesiechoł

2

22. Właściciel i jego adres

~~Parafia rym - kat~~

SKARB PAŃSTWA

~~Sieniawa~~

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym - kat

Sieniawa

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

VII. 1963 Zapisany jw. dalszy postęp wizerunku

	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr.
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

[illegible]

35. Uwagi różne

34. Inspekcje


36. Wypełnił dnia VIII. 58
Józef Frank

37. Sprawdził dnia 10. XII. 58.

Rumorshe

VII-1963 W-SOBOCKA

[illegible]



D. cerkiew. Dzwonia na prz. boku. Do trójbockie świątyni prezbiterium przylega od zach. prostokątne nawa z towarzyszącymi jej po bokach błogosławionym no polami. Od zach. kresła

toż, babiniec, do którego przylega prostokątne kniechta. Wąskie nawy te porożni odlepieniem kłanostm. Nawa otwiera się do babiniec anady ekspozycji na dwóch przysięgach. Dwie chacie prezbiterium por. kate z schod do nawy i gidy z kmet do babiniec - z schodów onelawie i olistwawie. Prezbiterium nadyte dachem niołowym, nawa esterspedary dachem szlankowym, nile wyjątkowym z czipi miodkowej. Nad schodami dachy pulpitowe. Babiniec na kopy dach trójspadowy, nad kniechtą - kory. To niołowy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

80,-	

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 58

Jan Frank

37. Sprawdził dnia 10. XII. 58.

Żurawski