

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół pny kwateros. Miłotierowice
pr. Małki Bodur Śmiech

2. Miejscowość

MIASO

Pnemoresh

3. Wiek

XVII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

1695

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 242 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Pnemoresh

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blachy

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Pnemoresh

2

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres

Kwateros. Miłotierowice

8. Wyposażenie architektoniczne

Chór mury, okna,
2 konfesjonale z ornamentem rokokowym,
2 obrazy w XVII.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

cele - " -

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Fundator Antoni Dubowinski i jego żona Zofia z Kwateros. Miłotierowice w r. 1784.
1833 - odnowienie kościoła.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI.1955 r.

nie mierzony
uszkodzenie omyślnie
meritum

10

25. Rejestr zabytku Nr

A-374

23. II.1890

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny



28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	N _r
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne - opis - Minomony z
cechy, kłasy dachem szalwono-
szalwono, sygnaturne.
Wtopiony w tabud. kłasy.
Przedstawia, wzmianki poś-
lednie. Fasadzie front. i wus-
tne oryginalne pilastrowe. Ele-
menty front. i wzmianki na pn.

36. Wypełnił dnia 16 XI. 1958

Id. Joppe

37. Sprawdził dnia 12.XII.58.

Ptarmigan