

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

międzykluc

1. Obiekt zabytkowy

Kościół podominikański p.w. Najświętszej Maryi Panny

2. Miejscowość

Siemawa

gm. SIENIAWA

3. Wiek

I p. XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

12 + 369.

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 769 b) użytkowa: 769

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

cegła

c) stropy

—

—

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

blacha

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

grunt parafii

20

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne - kościół klasztoru

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

od 1788 sakralne - kościół paraf.

17. Użytkowanie obecne

sakralne - kościół paraf.

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Początkowo kościół drewniany konsekracyjny w 1682 r. Obecny wzniesiony w latach 1749-51 wg. planu Giovanniego Spasich.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%dbudowa  
%

VIII. 1939 r.

brak danych

XI. 1939 r.

— " —

XII. 1945 r.

— " —

1938

stan b. dobry

1

VIII. 1963

B. Dobry - przeprowadzono instalację c.o.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Przeworsk

b) powiat

Przeworsk

c) gmina

Siemawa

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jarosław

25

b) autobusowa

Siemawa

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. - kat.

Siemawa

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym. - kat.

Siemawa

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

378

rok 6.12.1986

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

wykonana w ramach pracy magisterskiej w K.U.Ł w Lublinie


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Zjednoczenie - zam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - karta.

Kość. par. Zwrócić presbiterium na zach. Murów, potynkowy. Wierzący na planie kościoła zaczął się. Do krótszego, prostokątnego presbiterium przylega szeroki transept przechodzący w dwupiętrowy naw. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. W apsydzie kopuła na pendentywach. Wykucie wewnątrz pamiątki kompozycyjne, pilastry. Elewacje z trójosiową dekoracją okienną z rzeźbami; bogata dekoracja portali. Dach dwuspadowy. W kościele jest 20 miejsc na ławach.

32. Przebieg prac konserwatorskich



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VII. 1959  
*Marie Malack*  
*Jozef Frank*

37. Sprawdził dnia 10. XII. 59.

*P. Wrasche*

VIII. 1963 W. SOBÓCKI