

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

międzybuzie

1. Obiekt zabytkowy

D. klasztor dominikański obecnie plebania

2. Miejscowość

Siemiaty

gm. SIEMIATY

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

4256

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 532 b) użytkowa: 532

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

blachy

blachy

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

krypta

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

grunty parafii

c) lasy

d) wody

e) inne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

klasztor

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

od 1788 plebania

17. Użytkowanie obecne

plebania

18. Nadaje się do użycia na

inne osiedle plebania

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia

dbudowa

VIII. 1939 r.

brak danych

XI. 1939 r.

- " -

XII. 1945 r.

obrotne zniszczenie

5

VIII. 1963

Dobry - przeprowadzono instalację c.o.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowę rozpoczęto zapewne w końcu lat 1750 budowę kościoła w 1754 był już najprawdopodobniej, a w 1744 jeszcze nie istniał.

10. Udostępnienie

Dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jasna

25

b) autobusowa

Siemiaty

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. kat.

Siemiaty

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym. kat.

Siemiaty

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

318

rok 6.12.1988

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

wykonana w ramach pracy dyplomowej w K.D. w Siemiaty

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Budynek paroklatowy -
m. Borkowy, b. c.
wypisanych ciek. sty-
lowych. Młyny, w.
podkrowy. Opas-
je presbiterium, ko-
ścioła od zachodu w
kwaterze podkrowy,
wypisując w nanie
plan. Zauważte po-
prowadzenie stropu
dach - zach. Główny
m. Wątroże nanie
te odległości na ko-
lebkowym, kolebk-
wo - krawiowy i
kolebkowy z łun-
tami. W części zach.
stropu zach. zach.
okna, góra łun-
towa klatka scho-
dowa nakryta na
podstacie sklepienia
krawiowy na gó-
tach. Elewacje gład-
kie. Dach naddach
i czterospadowe kry-
te blachą.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VII. 1959

Marek Maloch
Jerzy Franke

37. Sprawdził dnia 10. XII. 58.

P. M. M. M.

VIII-1963 W. SOBÓCKI