

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

897

KOŚCIÓŁ PW. NPM I ŚW. ANDRZEJA WRAZ Z DWIEMA
WIEŻAMI / KARTA ZBIORCA /

2. Miejscowość

gm. WOJASZÓWKA
ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE 87823. Wiek
OK. POL. XVIII4. Styl
RÓŻNOCAROWY5. Kubatura m³
~ 79236. Powierzchnia w m² ~ 372
a) zabytkowa: ~ 372 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo PRZEW
b) powiat KROSNO
c) gmina BRATECZKA (Wojaszkówka)7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA
KAMIEŃ

b) sklepienia

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania
dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

GONTY DACH.

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

KOŚCIÓŁ

I DWE WIEŻE

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

WOJASZÓWKA 35.0

b) autobusowa

1.6

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZ. - KAT.
ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZ. - KAT.
ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE

24. Inwestor i jego adres

PARAFIA RZ. - KAT.
ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE9. Autorzy i data budowy i przebudowy
1750 WYBUD. KOSTEM KS.
ANDRZEJA PRUSKIEGO SUFRAGA
NA PRZEMYSKIEGO Z RUIN
ZAMKU PĘKÓW W ŁĄCZKACH.
NA CMENTARZU Z WIEŻE
Z TEGO SAMEGO CZASU

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

NIEZNISZCZONE

XI.1939 r.

NIEZNISZCZONE

XII.1945 r.

NIEZNISZCZONE

10. Udostępnienie
DOSTĘPNE.25. Rejestr zabytku Nr A-4962 22.11.1948 i
A-844 z 19.06.2012
rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

X.09.1963

37. Sprawdził dnia

VI.03

Yachya Jurash

Kościół wraz z wieżami, otoczony murem barokowym; od pd. wyniosłość terenu wyrównana schodami. Półokrąg w środku wsi przy kościele. Zbudowany w 1756 r. Restaurowany w 1885 i 1953.

BIBLIOGRAFIA:

1) SARNA WŁADYSŁAW KS. OPIS POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. PRZEMYSŁ 1898.

2) Lemańska Trepińska M, Katalóg Zb. Sztuki pow. Krośniewskiego, monografia