

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY *Oczyszczenia* RW. NMP.

2. Miejscowość

PORAZ *gm. ZAGÓRZ*

3. Wiek

XVIII

4. Styl barokowo-włoszycystyczny

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2240

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

280

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZÓW

b) powiat

/d. SANOK/ Bieszczady

c) gmina

PORAZ

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

b) sklepienia

- II -

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

- II -

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

1

8. Wyposażenie architektoniczne

Ottane barokowe i in.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

SAKRALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

SAKRALNE

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%  
%Odbudowa  
%  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.63

DOŚĆ DOBRZY

10. Udostępnienie

23.

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ZAGÓRZ

5

b) autobusowa

ZAGÓRZ

5

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. - KAT. w/m.

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM. - KAT w/m

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

PLAN 1:200



Usytuowany opodal wsi, dalej droga do Zagórze, Oranowa i Niebieszewa. Jednonawowy, na rucie kwadra facjuszkiego, którego ramiona stanowią ramiona i skrajnie <sup>kaplica</sup> po bokach półkolistego prezbiterium. Wnętrze i zewnętrzna antykwalacja pilastrowa, łamczująca. Szwyt trójkątny, przebudowany zapewne 1901. Lokalizacja boczne sklepienie łukowe, rzeźba sułty z fasetą. Pod oknami nisze ramiennej odciachowo. Dach dwuspadowy, pierwotnie (do 1901) gontowy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



35. Uwagi różne

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia VIII. 63

S. Białobiel - M. Pietrus

37. Sprawdził dnia