

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

8419

1. Obiekt zabytkowy

851/4

MUR CEMENTARNY z bramkami
przy kościele parafialnym

2. Miejscowość

TYCZYN

MIASTO

3. Wiek

ok. poł. XVIII

4. Styl

późny
barok5. Kubatura m³

—

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

świętokrzyskie

b) powiat

kielecki

c) gmina

Tychy

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) więzania dachu

—

e) krycie dachu

dachówka cer. i cem.

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Prędko

10

b) autobusowa

Tychy

u/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia m. kat. w Tychy

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

ogrodenie em. kości

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

ogrodenie em. kat.

17. Użytkowanie obecne

" " "

18. Nadaje się do użycia na

" " "

23. Użytkownik i jego adres

współ paraf. w Tychy

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.1958

VII.1963

niezastosowane
mur z cegły, klinkieru, żelazny, białe okna, 10
j.n.

25. Rejestr zabytku Nr

830 A-263

rok 4.11.1975

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

31.

atorskich

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

ne

Rzeczywiste

34. Inspekcje



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10. X. 58

Plimowska

37. Sprawdził dnia 18. VIII. 1963

MARIA BYJAK



F. (PED).

TYCZYN - ZESPÓŁ
KOŚCIOŁA PARAF.

Mur
z c
wre
ve
pr
wies
bar
ool
uaw
posi
Bib

zabytków nbelni u Polsee - projekt nowoczesni
(weryfikacja)

atorskich



Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10. X. 58

P. Krawiec

37. Sprawdził dnia 18. VII. 1963

MARCJA 64/64

Mur ementary otaczający kościół paraf. Wnieśliśmy
z reguły i potynkowany, i oluszniony i redar-
nowy z okładkami esowymi. Dachy i ściany rama-
we, poł. str. ementary rama we z węglami i lek-
pracy i odetknięcia. U poł. uch. i płu zach. i nawi-
niech owarochuwa jednolite bramki pła-
bawlewe. Bramka składowa się ze ścian, które
poł. str. ramiotnej flankują 2 filary opłasko-
wane, ostateczne poł. lepta. Ściana i filary
posiadają wspólne belkowanie i grzyby.

Bibliografia: B. i A. Fischingerowie: Katalog
zabytków sztuki w Polsce - powiat nowosolski
(w przygotowaniu)