

1. Obiekt zabytkowy

(STAJENKA) BUDYNEK GOSPODARSKI

rozbrajany

2. Miejscowość

SWILCZA

gm. w. m.

Bl3h

3. Wiek

XIX

4. Styl

indowa

5. Kubatura m<sup>3</sup>

53,68

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 26,84 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

—

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

stajenka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— „ —

17. Użytkowanie obecne

— „ —

18. Nadaje się do użycia na

— „ —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

PRZESZÓW

b) powiat

PRZESZÓW

c) gmina

SWILCZA

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SWILCZA

1

b) autobusowa

— „ —

100 m.

22. Właściciel i jego adres

Urząd Parafialny w Swilecy

23. Użytkownik i jego adres

Urząd Parafialny w Swilecy

24. Inwestor i jego adres

10. Udostępnienie

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

klucz w wikandzie

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
IX. 1959	Podłoga i podmurówka uszczelono wymiarem 14 ugniaty. ślady spęknięcia u wstępie. Gonty na dachu wymiagają ugniaty z 100%. Zarządco.		30
XI. 1963	Uszkodzony - j. n. oraz zagrybienie ściany północnej		



