

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

843/10d. 2w0r

2. Miejscowość

Hawłowie

gm. PRUCHNIK

gome 9155

3. Wiek

XVIII(?)

4. Styl

brak ornamentów styliz.

5. Kubatura m³

996

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 156 b) użytkowa: 166

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) więzania dachu

e) krycie dachu

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

2 piwnice kamienny portal
zaułkowy balkon portowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1880 inżynier dawny obrot
z XVIII w. (2 XVI-XVII w.)
k. XVIII - pocz. XIX w. przebud.

10. Udostępnienie

dostępne

Data

O P I S

Zniszczenia
%odbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1958

1963

budynek obrotowy

- " -

- " -

zainicjowany, minierzei podziemie,

podziemie

25

VII-1963 ZRUTNOWANY - zawalenie się części więzby
dachowej na wskutek wyrobów elementów
- stan awaryjny.

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

6.01.1987

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Prace abor. Bez wy-
noszących cech styl-
owych. Murowany z ka-
mienią tynkowany
z drewnianym podbit-
nięciem. Trójbożnic
zaplanowane prebiteri-
um, później do budowa-
nia. Ściany zewnętrzne
na nowo posadzone
podpiwniczo-
my. Wagi nie nadane
stwierdzenia koleb-
owy z łucznymi o
podkreślonych szwach
Późniejsza odlepienie
kolebnowo z łucznymi
w wejściu do niej ka-
mienisty portalik z an-
tyką i tynkiem pod ob-
jęciem. Wzdłuż ścian
fartowej i bocnych
podcienie wsparte
na drewnianych słup-
kach z po-
dobnym profilem w
podcieniu wykończony
pod okapem. Okna
rozłożone do wewnątrz
okna drewniane, an-
tyką i tynkiem pod ob-
jęciem. Dach naczółkowy ty-
tuł pierwotnie gontem
i wlotnie białe.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1963r.	ogranic. konserw.	

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

	72,-	

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 58


Władimir
Józef Frank

37. Sprawdził dnia 10. XII. 58.

Przeważa

**Lamus dworski w Hawłowicach Górnych,
woj. podkarpackie, pow. Jarosław
dawny dwór wieżowy z pocz. XVI wieku**

gm. Pruchnik



Przed dwoma laty odzyskałam zespół dworsko-parkowy w Hawłowicach Górnych, pow. Jarosław, województwo podkarpackie, stanowiący przed wojną własność moich rodziców. Zespół, na który składają się trzy budynki i park, znajdował się w stanie daleko posuniętej degradacji. Wykorzystując własne środki doprowadziłam do całkowitego uporządkowania parku (usunięcie m. in. 12 słupów elektrycznych, stacji TRAFO, ogrodzeń wtórnie dzielących teren i pni ściętych bądź powalonych drzew), konserwacji drzew; przeprowadziłam prace ziemne niwelujące wtórne zmiany i rozpoczęłam remont budynków.

Ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono na mój wniosek prace badawcze i konserwatorskie oraz archeologiczne w lamusie dworskim, **dawnym dworze wieżowym**. Obiekt datowany przez prof. dr hab. Zbigniewa Pianowskiego na początek XVI wieku lub nawet sam schyłek wieku XV łączy w sobie partie późnośredniowieczne (z pięknym kamiennym portalem w piwnicach) z renesansowymi.


Badania prowadzone od 2002 r. w sali w przyziemiu, przyniosły sensacyjne **odkrycie najstarszych na terenie województwa Podkarpackiego świeckich polichromii** o motywach heraldyczno-roślinnych datowanych na 2 połowę XVI wieku i inne relikty szesnastowiecznego wystroju (ceramiczne płytki zachowane *in situ* w wykuszu okiennym, analogiczne w formie płytki podłogowe oraz fragmenty kafli z połowy XVI w.). Odkryte polichromie są obecnie przedmiotem zabiegów konserwatorskich, mających przywrócić im dawną świetność.

W ocenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest to obiekt unikatowy w skali Polski południowo-wschodniej.

Biorąc pod uwagę wartość historyczno-artystyczną obiektu planuję po zakończeniu wszelkich prac konserwatorskich i remontowych udostępnić go zwiedzającym i urządzić w nim małe muzeum, w którym eksponowane byłyby przedmioty odnalezione w trakcie prac archeologicznych oraz inne pamiątki związane z dworem hawłowickim.

Lamus nakryty jest gontowym dachem, który z powodu wieloletnich zaniedbań **wymaga natychmiastowej całościowej wymiany**. Zabiegom konserwatorskim musi być poddana także więźba dachowa i inne elementy konstrukcyjne. Bez trwałego zabezpieczenia obiektu przed wodami opadowymi mogą ulec zniszczeniu wspomniane wyżej polichromie.

Niestety koszt tego przedsięwzięcia szacowany na ok. 100.000 PLN przekracza moje możliwości. Proszę zatem o przyznanie dotacji na ww. cel ze środków specjalnych, pozostających w gestii Ministra Kultury.



Lamus, dawny dwór wieżowy, w Hawłowicach Górnych



Widok lamusa od strony wschodniej



Widok lamusa od strony zachodniej



Fragment odsłoniętej dekoracji malarskiej. Partia centralna z herbem Tarnawa



Symulacja komputerowa rekonstrukcji centralnej partii dekoracji malarskiej



Fragment dekoracji malarskiej w sali przyziemia



Fragment dekoracji malarskiej w sali przyziemia




Fragment dekoracji malarskiej w sali przyziemia



Późnośredniowieczny portal w piwnicach lamusa



Portal w piwnicach lamusa



Południowa połać dachu

