

KARTA CMENTARZA


NR

13643



| | | | |
|---|--|---|--|
| A 1. Miejscowość DROZDOWO | 6. Nazwa cmentarza (ew. nazwa dawna) cmentarz rzymsko-katolicka | B 13. Najstarszy istniejący nagrobek (data) 1851 | 15. Groby o znaczeniu historycznym lub osób szczególnie zasłużonych - grób rodziny Połońskich Konstancji zm.31.8.1851 |
| 2. Gmina PIĄTNICA <i>pow. ŁOMŻYŃSKI</i> | 7. Cmentarz dawny <input checked="" type="checkbox"/> tak Cmentarz nowy (po 1945 r.) <input type="checkbox"/> - | 14. Istniejąca dokumentacja cmentarza i miejsce jej przechowywania brak | - Teresy z Połońskich po Buchowieckim Litwinieckie zm.7.9.1851 |
| 3. Adres cmentarza Drozdowo | 8. Data założenia ok, 1809 | Plan aktualny brak | -por. Wiktora Surowieckiego dowódcy oddziału K.D.W. 17 AK, pseud. UKI, poległego w 1943 r. w walce z okupantem |
| 4. Poprzednie nazwy miejscowości Drozdowo | 9. Przynależność wyznaniowa: obecna - rzymsko-katolicka dawna - rzymsko-katolicka | Plan dawny brak | -mogila zbiorowa saperów z II wojny światowej |
| 5. (Nie) czynny ew. podstawa zamknięcia czynny | 10. Powierzchnia w ha: ogólna - <input type="text" value="2,2"/> wolna - <input type="text" value="0,6"/> | Inne materiały archiwalne List J. Czaplińskiego do Bp Diecezji Augustowskiej 5) 17 maja 1841 (ADŁ, sygn. 330.k.13); List Komendarza kościoła paraf. Drozdowskiego do Bp Diec. Sejneńskiej... cd. na wkładce | |
| 11. Położenie cmentarza Cmentarz położony na terenie płaskim, przy drodze Piątnica-Niewadowo, w pobliżu kościoła parafial. Otoczony zabudową wsi, polami i łąkami. | | 16. Bibliografia Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, woj. łomżyńskie, nr 23, ODZ 1985 r, s. 62 (kaplica) | |
| 12. Uwagi Ter. Org. Adm. Państwowej brak | | 17. Uwagi użytkownika brak | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------|---|
| C 18. ELEMENTY CMENTARZA | | Czy istnieją | I L O Ś Ć | | | | |
| | | | Do XVIII w. | 1 poł. XIX w. | 2 poł. XIX w. | 1 poł. XX w. (do 1945 r.) | 2 poł. XX w. |
| Mur ogrodzeniowy | | tak | | 1 | | | |
| Brama I-yl | | tak | | | 2 | 1 | |
| Kościół | | nie | | | | | |
| Kaplica I-el grobowa Lutosławskich projekt Witold Lanci 1870 | | | | | | | |
| Nagrobki: | wolnostojące | tak | | kilkaset | | | |
| | przyścienne | nie | | | | | |
| | plyty | nie | | | | | |
| Mogily | | tak | | kilkadziesiąt | | | |
| Inne elementy | | nie | | | | | |
| 19. Które obiekty wpisane są do rejestru zabytków | | | | | | | |
| brak <i>nr rej. 306/87</i> | | | | | | | |
| 20. | STARODRZEW | Ilość | Ø pnia w cm | Stan zdrowotny | | | |
| | lipa | - | | | | | |
| | kasztanowiec | - | | | | | |
| | jesion | 1 | 90 | dobry | | | |
| | tuja (żywotnik) | - | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 21. Czy na terenie cmentarza znajdują się zarejestrowane pomniki przyrody ew. aleje | | | | | | | |
| brak | | | | | | | |
| 22. Ogólny stan zachowania zieleni na cmentarzu | | | | | | | |
| Drzewostan młody rosnący wzdłuż muru w części starszej przewaga lip | | | | | | | |
| 23. Charakter rozplanowania cmentarza Cmentarz założony na planie trapezu, powiększony. W starszej części z dwiema gł. alejami. W części wsch. przestrzeń pusta. | | | | | | | |
| 24. Czytelność układu cmentarza: | | | | | | | |
| - całość dobra | | | | | | | |
| - kwater, brak | | | | | | | |
| - nagrobków i mogił dobra | | | | | | | |
| 25. Ogólny stan zachowania cmentarza (nagrobków i drzewostanu) Brama wsch. i mur od ulicy uszkodzona. Pod murem wysypisko śmieci. | | | | | | | |
| 26. Istniejące zagrożenia | | | | | | | |
| brak | | | | | | | |
| 27. Wnioski w zakresie prac: | | | | | | | |
| - porządkowych uprzątnięcie śmieci | | | | | | | |
| - remontowych naprawa bramy i muru | | | | | | | |
| - konserwatorskich - | | | | | | | |
| 28. Wnioski w zakresie niezbędnej dokumentacji: | | | | | | | |
| - poszczególnych nagrobków - | | | | | | | |
| - ewidencji całości cmentarza - | | | | | | | |
| - studium historycznego - | | | | | | | |
| - ewentualnie dokum. projektowej - | | | | | | | |
| 29. Inne uwagi służb konserwatorskich | | | | | | | 30. Wypełnił: |
| Wpisanie do rejestru kaplicy grobowej. | | | | | | | M. Gmiter, D. Gromska, Data: 1986, E. Sadowska |





1



2



3



4



5



6

Stanowiska zdjęć fotograficznych:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. widok ogólny, | 6. fragment wsch. części cmentarza, |
| 2. murowany nagrobek z k.XIX w., | 7. najstarsza część cmentarza, |
| 3. krzyż żeliwny z 1878 r., | 8. kaplica, |
| 4. fragment wolnej części cmentarza, | 9. główna alejka, |
| 5. drewniane krzyże z pocz.XX w. | 10. zbiorowa mogiła żołnierzy polskich z II wojny światowej. |

| | | |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| DROZDOWO | cmentarz rzym,-kat. | cd.pkt.14 |

cd.pkt.14

14.II.1879 (ADŁ,syg.330)List Dziekana Dekanatu Łomżyńskiego do Administratora Generalnego Diecezji Augustowskiej, 14.XII.1859 (ADŁ,syg.331,k.90-91,95) (ADŁ,syg.85,k.3)



7



8



9



10

Wkładkę założył: Ewa Sadowska 1986-04-2
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BBiDZ Łomża
jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Z 1978 r.