

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA na wyspie

2. Miejscowość

STUZIENNICZNA

Smalstwie  
w. AUGUSTÓW

3. Wiek

II poł. XIX w.

4. Styl

klasyk, stylowy

5. Kubatura m<sup>3</sup>

106

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 64 b) użytkowa: 64

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

mów.  
cegł

b) sklepienia

—

c) stropy

drewn.  
belk.

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blech

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń 1

c) piwnic —

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne

omeuton

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Białostocki

b) powiat

Augustowski

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Augustów

5

b) autobusowa

Stuzieniczna

1

22. Właściciel i jego adres

parafia rym. - katol.

Stuzieniczna

23. Użytkownik i jego adres

parafia rym. - katol.

Stuzieniczna

24. Inwestor i jego adres

—

8. Wyposażenie architektoniczne

gzyms, wieżyczki, płaskie z  
głównymi kompozycjami  
sygnetnymi, obramienie okien

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kaplica

17. Użytkowanie obecne

kaplica

18. Nadaje się do użycia na

kaplica

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Autor nieznany, rok  
budowy 1872  
1859r, proj. Henryk Marconi.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nieznany

XI.1939 r.

— „ —

XII.1945 r.

— „ —

1.X.1959

ogólny stan dobry

7

VII.1964

stan zachowania dobry

25. Rejestr zabytku Nr

77

rok 15.03.80

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stać dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia


$$h = 11.00$$


1964

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing includes the following dimensions:

- A horizontal dimension of  $6,10$  (6.10) is indicated below the part.
- A diagonal dimension of  $3,05$  (3.05) is indicated on the right side of the part.
- A horizontal dimension of  $10,22$  (10.22) is indicated below the part.

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

różne to nr. 1-2.

36. Wypełnił dnia

PAZ. 1959

DONAT GERARD PUTKOWSKI

37. Sprawdził dnia

vu. 1964

Sprawa nr 1000. Wzrost 176 cm.  
Byłowski Józef