

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW w WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

BK 209

Nr
217

PODLASKIE

1. Obiekt

2016 STODOŁA
w zespole Nadleśnictwa Białowieża

2. Czas powstania

ok. 1930 r.

3. Miejscowość

BIAŁOWIEŻA

4. Adres

Białowieża
ul. Wojciechowska 4.

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina

Białowieża pow. Hajnówka

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo białostockie

powiat

Hajnówka

8. Właściciel i jego adres

Nadleśnictwo "Białowieża"
ul. Wojciechowska 4.
Białowieża


9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr

data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

- Wybudowana ok. 1930 r. razem z całym zespołem leśniczówki. Przeniesiona na nowe miejsce ok. 1960 r. Wówczas rozebrano jej zach. część /konstrukcja zrębowa/, wprowadzając w to miejsce zapolnicę.
- Budownictwo gospodarcze.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

- Sytuacja: położona w zespole budynków, na płn. skraju Białowieży, przy ul. Wojciechowskiej. Przy podwórzu gospodarczym, wsch. tego zespołu. Podwórze to zamyka od str. płn.. Na przeciw niej leśniczówka, po zach. magazyn i obórka, wsch. piwnica. Wokół sztachetowe płoty. Za stodołą pastwisko. Przed leśniczówką ogrody warzywne. W kierunku zach. drugie podwórze zespołu oraz budynek główny. Wjazd do zespołu od strony ulicy, obsadzony alejowo, między budynkami głównymi znacznie od siebie oddalonymi, poprzedzony bramą wjazdową.
- Materiał i konstrukcja: drewniana, słupowo-ramowej oraz zrębowej konstrukcji ścian. Część zrębowa z bali sosnowych o wym 8x24 cm, zawęglowanych na jaskółczy ogon i połączonych ze sobą tyblami, na podwalinie sosnowej o wym 20x18 cm i na cementowej podmurówce. Strop belkowy, nagi. Belki ułożone poprzecznie, z wystającymi ostatekami. Pułap deskowy. Zrąb kontynuowany nad stropem, zakończony oczepami. Te zaś połączone ze sobą na nakładkę z zamkiem i włączone do konstrukcji więźby dachowej. Drzwi drewniane, jedno- i dwuskrzydłowe, spongowe, proste, w futrynach, zawieszane na żelaznych, pasowych zawiasach. Okna skrzynkowe o wym. 60x60 cm, jednoskrzydłowe, czteropolowe. Pozostała część konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana zewnątrz pionowo deskami. Ramy usztywnione zastrzałami, połączone z konstrukcją dachu. Więźba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa przy czym jeden więźar ze stolcami przypada na dwa bez stolców. Krokwie opierają się na oczepie, łączy je góra jętka a wzmacnia dołem pozioma rama obiegająca obiekt dookoła, łącząc się krótkimi beleczkami z ustrojem więźby dachowej /krokwiami/. Więźar ze stolcem wygląda następująco: krokwie podparte parą skośnych stolców sięgających 2/3 ich wysokości a opartych o podwalinę i połączonych ze sobą jętką a na wys. oczepu z belką poprzeczną. Między jętką a stolcem miecze. Dach kryty eternitem. Klepisko betonowe, zapola piaskowe.
- Rzut: na planie mocno wydłużonego prostokąta. W części ramowej /zach./ jednoprzestrzenna, w części zrębowej dwutraktowa, dwupomieszczeniowa, złożona ze spichlerza i obórki. Część zrębowa czterokrotnie krótsza od ramowej. Ta zaś podzielona funkcjonalnie na dwa klepiska w środku i dwa zapola po bokach.
- Bryła: parterowa, niepodpiwniczona, prostopadłościenna, zwarta, nakryta dwuspadowym dachem.
- Elewacje: w naturalnym kolorze drewna, w większej części szalowane pionowo, partia zrębowa na cementowej podmurówce. Elewacja frontowa trójosiowa, prawie na środku zdwojone wierzeje stodoły, przy narożniku wsch. drzwi do spichlerza /ob. kurnika/. Elewacja szczytowa wsch. dwuosiowa, na osi pld. okienko, płn. drzwi do obórki. Elewacja tylna /płn./ z okienkiem w części zrębowej. Elewacja zach. bez podziałów.
- Wnętrze: stodoła: funkcjonalnie podzielona na klepiska /cementowe/ i zapola /piaskowe/. Z odsłoniętą więźbą dachową i konstrukcją ścian. Między klepiskami ścianka z żerdzi. Wejście od frontu przez furty w wierzejach lub bezpośrednio przez nie same. Spichlerz zamieniony dzisiaj na kurnik, z cementową posadzką, belkowym nagim stropem i ścianami w naturalnym kolorze. Oświetlony oknem od strony wsch. szczytu, z wejściem od podwórza. Obórka z wejściem ze szczytu oświetlona oknem elewacji tylnej, nakryta nagim stropem.
- Instalacje: brak

14. Kubatura	ok. 583 m ³	15. Powierzchnia użytkowa	116 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne	stodoła,	17. Użytkowanie obecne	stodoła
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja				19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)			
				Podmurówka - dobra Ściany - dość dobre Więźba dachowa - dobra Pokrycie dachu - dobre, blacha na kalenicy podwinięta Drzwi i okna - brak szyb, opadające wierzchołki			
				20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
				Wymiana blachy na kalenicy			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografie

25. Opracował

tekst mgr Jan Maraśkiewicz V. 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Jan Maraśkiewicz V. 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograf. mgr Jan Maraśkiewicz V. 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów PSOZ O/Białystok

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowania sygnatury)

27. Załączniki

Wkładka

1. Miejscowość

BIAŁOWIEŻA

ul. Wojciechowska 4.

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Stodoła

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie, plany

