

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA*przy kościele barokowym*

2. Miejscowość

BIAŁYSTOK

MASIO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

*barok*5. Kubatura m³*40*6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: *8* b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **BIAŁYSTOK**b) powiat **BIAŁYSTOK**c) gmina **—**

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

mur

b) sklepienia

—

c) stropy

drewn

d) więzania dachu

drewn

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) nnych pomieszczeń

1

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

*Białystok**4/m*

b) autobusowa

*Białystok**4/m*

22. Właściciel i jego adres

Adm. par. Farnej

23. Użytkownik i jego adres

jak wyżej

24. Inwestor i jego adres:

jak por 22

8. Wyposażenie architektoniczne

nie wyst.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Baszta

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

lamus

18. Nadaje się do użycia na:

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

porcz. XVIII w.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszcz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

— " —

XII. 1945 r.

*— " —**1959**stan bardzo dobry*

10. Udostępnienie

dost. stale

25. Rejestr zabytku nr

86

rok

29.01.1957

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny



28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Rynek T. Koszowski

 $h = 5.00$ 

Opis. Bazyła z końca XVIII-ego stulecia. Kolumniada w systemie murów otaczających kościół bazylikowy, naprzeciw jego południowo-zachodniego narożnika. Murówka tynkowana. Na murze 6-cio boku. Jednokondygnacyjna. Hełm z latarnią kryty blaszą miedzianą.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1959	naprawa sygników, pokrycie hełmu blachą.	

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

35. Uwagi różne

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 1X.1959.

37. Sprawdził dnia

2 Lipiec 1959