PODLASKIE 315


1. Obiekt
29/2 Plebania przy k.św. Rocha


2. Czas powstania
1928-1931

3. Miejscowość
B I A Ł Y S T O K

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty







4. Adres
ul. Dąbrowskiego 1
nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna
województwo białostockie
gmina .....

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975
województwo białostockie
powiat .....

8. Właściciel i jego adres
Kuria Arcybiskupia w Białymstoku.

9. Użytkownik i jego adres
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Rocha w Białymstoku.

10. Rejestr zabytków
Nr Kl.WKZ-680/3/75 data 12.III.1975
~~353~~ 12.III.1975
A-193

autor zdjęć A.Dolistowski
data wykonania 1.10.777
miejsce przechowywania negatywów BBDZ w B-stoku.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

styl:modernizm
autor:Oskar Sosnowski /1880-1939/

historia:budowany w latach 1928-31,początkowo jako Dom Opieki Społecznej/dom starców/.Po 1931 jest siedzibą parafii i domu starców,po 1945 tylko siedzibą parafii.
Przed 1935 wzniesiono tylko skrzydło południowe.Skrzydło płn.-zob. siedziba SZSP i przychodni zdrowia/ wzniesione po 1945.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła. elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek zintegrowany z kompleksem k. św. Rocha,muro-wany,otynkowany,konstrukcja żelbetonowa.Na planie dwóch zestawionych prostopadle prostokątów,bryła prostopadłościenna,na-kryta dachem płaskim/blacha/ukrytym za attyką.

Wnętrze trzytraktowe,dwie dwubiegowe klatki schodowe.W trzeciej kondygnacji,w korytarzu,półkolista wnęka na ołtarz.

Elewacja płd.od strony galerii okalającej dziedziniec pielgrzymkowy,wieloosiowa,pięciokondygnacyjna,między czwartą a piątą kondygnacją gzyms.Otwory prostokątne,w kond. piątej zakończone poligonalnie,w prostokątnych płycinach.Attyka dekorowana motywem "kryształkowym".

Elewacja wschodnia opracowana analogicznie.

W elewacji płn.,na wysokości drugiej i trzeciej kondygnacji galeria.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
9950 m^3	2760 m^2	dom starców	plebania.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

dobry.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

"Tygodnik Ilustrowany",1933,nr 14.

24. Uwagi różne

25 Wypełnił

Adam Dolistowski
paźdz.1977

26. Sprawdził

Jedn. PWHz. 1428/S O.Z.Graf. (50 000) kart. 3 kl. 6.05 1976 r