

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Nr

1. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY /CHAŁUPA/ UL. PARK DYREKCYJNY NR 4a



2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

B I A Ł O W I E Ż A

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Białowieża, ul. Park
Dyrektorski 4a

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina Białowieża

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo białostockie

powiat Hajnówka

8. Właściciel i jego adres

Technikum Leśne w
Białowieży

9. Użytkownik i jego adres

mieszkanie wynajmowane
nauczycielom

10. Rejestr zabytków

Nr data

Chałupa wzniesiona na początku XX wieku.

Budowniczy obiektu nie jest znany.

Budynek stanowił niegdyś całość z sąsiednim garażem. Obecnie zachowała się część chałupy.

Obiekt pierwotnie kryty dachówką zmienioną na eternit.

Chałupa szerokofrontowa, zbudowana na rzucie prostokąta, dwupomieszczeniowa.

Obiekt drewniany, konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, z aneksem od północy.

Dach dwuspadowy z naczółkami, kryty eternitem.

Obiekt jest częścią budynku mieszkalnego o typowych rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych w miejscowości w I połowie XX wieku w tego typu obiektach.

Sytuacja. Chałupa zlokalizowana została na otwartym dziedzińcu kilkanaście metrów od ulicy Park Dyrekcyjny. Znajduje się w środkowo-wschodniej części tego dziedzińca sąsiadując w bezpośredniej bliskości z drewnianym garażem. Kilka metrów na zachód od obiektu znajduje się niewielki budynek murowany oraz ciąg budynków murowanych o dużej kubaturze. Działka na której znajdują się te obiekty nie jest ogrodzona.

Chałupa frontem skierowana jest na północ. Do ulicy ustawiona jest kaleniacowo. Przed budynkiem ogródek kwiatowy ogrodzony sztachetowym płotkiem.

Materiał, konstrukcja, technika. Obiekt drewniany posadowiony na murowanej z cegły i otynkowanej podmurówce. Przed budynkiem od strony frontowej występuje betonowa opaska. Chałupa konstrukcji zrębowej o ścianach szalowanych pionowo i poziomo deskami. Szczyty szalowane deskami kładzionymi pionowo na styk. Okna ujęte w deskowe opaski z deskowymi gzyms fazowanymi parapetami i nadokiennikami. Ściana frontowa budynku częściowo obita pilśnią. Aneks-weranda od frontu wzniesiony w konstrukcji szkieletowej o ścianach szalowanych pionowo deskami obitymi dodatkowo pilśnią.

Stropy deskowe wsparte na belkach.

Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z okapami nad ścianami wzdłużnymi i szczytami - mocno nasuniętymi. Okapy w szczytach zabezpieczone wiatrownicami z profilowanych wkleśło-wypukło końcami.

Dach budynku głównego i aneksu kryty eternitem falistym.

Podłogi z desek kładzionych na legarach.

Ściany wewnątrz obite pilśnią.

Z sieni - schody o drewnianych stopnicach prowadzące na poddasze.

Drzwi jednoskrzydłowe, mocowane w futrynach skrzynkowych, płycinowe, lakierowane na biało.

Okna bliźnię i pojedyncze, trójdzielne, sześć- i ośmiokwaterowe, pojedyncze, na zawiasach, mocowane w futrynach skrzynkowych, lakierowane na biało. W ścianie frontowej aneksu - prostokątne okna pojedyncze, szklone na stałe. W szczycie od wschodu podobne okno czterokwaterowe.

Rzut. Budynek szerokofrontowy wzniesiony na planie prostokąta, z sienią nieprzechoдную, z dośrodkowym układem pomieszczeń, dwupomieszczeniowy: składa się z kuchni od strony zachodniej i izby od wschodu. Wejście do chałupy z aneksu-werandy.

Bryła. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z zagospodarowanym poddaszem. Prostokątna bryła budynku rozbita przez dobudowany od frontu aneks. Dach nad budynkiem głównym dwuspadowy z wydatnymi naczółkami w szczytach. Dach aneksu - jednospadowy.

Elewacje. Wszystkie elewacje pomalowane olejno na zielono. Szalunek pionowy zabezpieczający zwęgłowania malowany na żółto. Pod parapetami okien w elewacjach szczytowych - fazowany gzyms deskowy. Na wysokości nadokienników na wszystkich elewacjach pas drewnianego fazowanego obiegającego gzymsu w dolnej części zakończonego przycinanymi w trójkąt deseczkami. Pod oknem ściany szczytowej od wschodu - ozdobny szalunek z deseczek ułożonych w "fredzle".

Wnętrze. Wewnątrz ściany malowane olejno na biały i niebieski kolor.

Wyposażenie. Komin murowany z cegły od fundamentów, otynkowany.

Pieć kuchenny kaflowy z płytą metalową do gotowania i piekarnikiem. W izbie kaflowy ogrzewacz. Obiekt posiada instalację elektryczną.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
210 35 m ² + aneks	210 35 m ² + aneks	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Obiekt zachowany w dobrym stanie technicznym. Remontowany na bieżąco.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Budynek o walorach etnograficzno-krajobrazowych. Ze względu na to że obiekt stanowi część dawnej chałupy nie zaleca się opieki konserwatorskiej.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

Tadeusz Śledzikowski, 1988 r.

tekst imię, nazwisko, data, podpis

Beata Skotniczny, IX 1988 r.

plany, rysunki imię, nazwisko, data, podpis

Tadeusz Śledzikowski, 1988 r.

zdjęcia fotogr. imię, nazwisko, data, podpis

PP PKZ o. Kraków

miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki