

1. Obiekt

Kamienica



2. Czas powstania

k.XIXw.

3. Miejscowość

B I A Ł Y S T O K

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. Spółdzielcza 8
nr hipoteczny nr.inw.68/140

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo białostockie

powiat

8. Właściciel i jego adres,

Urząd Miejski w Białymstoku

9. Użytkownik i jego adres

Z.B.M. - A.D.M.nr.5

10. Rejestr zabytków -nrrej.426

Nr K1.WKZ-5340/2/ data 15.II.1979

79.

426

autor zdjęć Adam Dolistowski
data wykonania 1.10.1977
miejsce przechowywania negatywów B.B.D.Z. w Białymstoku

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

styl:neoklasycyzm

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek w ciągłej zabudowie ulicy Spółdzielczej, murewany, otynkowany, dwupiętrowy, na planie prostokąta. Bryła prostopadłościenna nakryta dachem czterospadowym. Wnętrze jednotraktowe w kondygnacji pierwszej dwutraktowe w wyższych. Klatka schodowa dwubiegowa z dekorowaną balustradą. Fasada trójkondygnacyjna, jednoosiowa. Kondygnacje druga i trzecia oddzielone od pierwszej profilowanym gzymsiem. Nad meandrowym fryzem - gzyms koronujący na wspornikach z dekoracją roślinną. Pilastry kompozytowe, stylizowane. Na osi dwa balkony. Okna prostokątne, w ~~oknach~~, w drugiej kondygnacji w obramieniu z dekoracją cekinową, nad nimi w prostokątnych płycinach girlandy ~~z wiankami~~ ~~z wiankami~~ oraz trójkątne zwieńczenia z wieńcem z wstążką pośrodku. Okna w trzeciej kondygnacji w obramieniu z wolich oczek na wspornikach i ze zwornikami z dekoracją roślinną i kwiatową. Elewacja od strony ulicy Fernalskiej, z wejściem na klatkę schodową: okna w profilowanych obramieniach, okna na klatkę schodową zamknięte półkoliście.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1142,50m ³	342,75m ²	budynek mieszkalny	budynek mieszkalny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja remont w 1974r.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Adam Dolistowski
X.1977r.

26. Sprawdził