

Nr 785 data 15.03.1994r.

A-24

UWAGA: Wypełniać w języku polskim.
Wypełnić w języku polskim.
Czas trwania egzaminu w dniach
Wypełnić datę egzaminu w dniach
w dniu 11.11.93 r. Znak /70
Pierwszy rok: 12 latowy z dnia 17.01.93
Pierwszy rok: 12 latowy z dnia 17.01.93
DZ Data
za zgodności z powyższymi.
/33

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Autor projektu i budowniczowie nieznani. Jest jednym z budynków murowanych zespołu dawnych budynków koszar 6¹ Kazańskiego Pułku Piechoty. Był siedzibą jego sztabu. Jego charakter jest typowy dla tego typu budynków końca XIX w.



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyrośnięcie instalacje)

Sytuacja: obiekt znajduje się w zespole budynków dawnych Koszar Wojsk Carskich leżących w północno-wschodniej części m. Białegostoku /obecnie dzielnica Wygoda/ opodal torów kolejowych Białystok - Zubki Białostockie. Cały zespół budynków koszar obejmował zarówno budynki mieszkalne, sakralne - cerkiew /ob. Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego/, sztabowe - kantyna i.t.p. znajdujące się po wschodniej stronie dzisiejszej ul. Wasilkowskiej jak i magazyny wojskowe - po zachodniej stronie.

Materiał i konstrukcja: budynek murowany z cegły pełnej ceramicznej, ustawiony na cokole z ciosów kamiennych. Ściany wewnętrzne ceglane otynkowane i pomalowane farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi. Posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z płytek terakotowych, w pozostałych parkiet i podłoga biała na legarach. Strop drewniany otynkowany z fragmentami faset. Wieża dachowa drewniana o konstrukcji wieszarowej z mieczami podpierającymi krokiew. Pokrycie dachu blachą gładką ocynkowaną. Stolarka okienna drewniana o zróżnicowanej wielkości, kształcie i konstrukcji. Drzwi drewniane klepkowe 1 i 1/2 skrzydłowe bez naswietla /wrotne/.

Rzut: na planie dwóch prostokątów zbliżonych do kwadratów o nieznacznie różniących się wymiarach.

Bryła: budynek o wyraźnie dwubryłowej sylwetce związanej z planem /dwa prostokąty/. Obie bryły posiadają różną wysokość, układ pomieszczeń i charakter /elementów/ stylistycznych. Obie części parterowe nakryte płaskim kopertowym dachem z poddaszem nieużytkowym. Budynek jest niepodpiwniczony.

Elewacje: frontowa - dwuczęściowa - część lewa wyższa parterowa na kamiennym cokole, podzielona poziomo dwoma profilowanymi gzymsami - dolny podokienny, górny odcinający attykę, na której w środkowej części trójkątny płaski tympanon. Część środkowa pasa międzygzymsowego otynkowana z trzema wąskimi, 6-cio kwaterkowymi oknami z naswietlem. Okna skrajne zakończone dołem ćwierćłukiem. Część niższa prawa otynkowana parterowa na kamiennym cokole o niejednolitej płaszczyźnie - z wejściową lizeną mieszczącą drzwi wejściowe i dwa flankujące je 4-ro kwaterkowe wąskie okna zakończone dołem ćwierćłukiem. Lizena dzieli powierzchnię elewacji na dwie nierówne części zaopatrzone w okna. Lewe zbliżone konstrukcją i wielkością do okien flankujących drzwi. Prawe o wyraźnie wtórnym charakterze /zespalone/. Narożnik półkolisty nieotynkowany. Elewacja zamknięta od góry profilowanym gzymsem. Do wejścia prowadzą szerokie schody ujęte w dwa proste murki wysokości cokołu.

Boczna zachodnia: parterowa na kamiennym cokole, zamknięta ceglany profilowanym gzymsem, trzyosiowa. Okna o równomiernym układzie, dwuskrzydłowe /8-mio kwaterkowe/ z naswietlem /4-ro kwaterkowe/. Okna zamknięte płaskim ceglany nadprożem. Nad oknem środkowym półkoliste okienko w dachu doświetlające poddasze.

Boczna wschodnia: w części budynku głównego nieotynkowana z mimośrodowo umieszczonym oknem o wtórnym charakterze /zespalone/ na murze o wątku noszącym ślady przemurowań. Ustawiona jest na cokole kamiennym i zamknięta górą profilowanym gzymsem ceglany. Szczyt przybudówki ślepy, otynkowany. Na dachu budynku pięć wysokich i smukłych kominów ceglanych, otynkowanych.

14. Kubatura

ok. 1500 m³

15. Powierzchnia użytkowa

ok. 180 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

Budynek dawnego Sztabu
Koszar 61 Kazańskiego Pułku
Piechoty

17. Użytkowanie obecne

Pomieszczenia dydaktyczno-
szkoleniowe Białostockiego
Ośrodka Tańca

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja


Budynek był kilkakrotnie przebudowywany, zwłaszcza wewnątrz, czego ślad pozostał widoczny również i na elewacjach /zamurowane otwory drzwiowe w części zachodniej, wschodniej i północnej/. Zmienione okna w elewacjach. W związku z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem wnętrza przez różnych jego użytkowników.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Budynek o zróżnicowanym stopniu zniszczenia /w zależności od rodzaju elementów/. Fundamenty i ściany konstrukcyjne w stanie dobrym. Strop drewniany i więźba wymaga naprawy. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny wymagają natychmiastowej wymiany. Z powodu licznych przecieków i zawilgoceń sposób ogrzewania obiektu musi być jak najszybciej zmieniony na efektywny i nowoczesny w celu zapobieżenia postępującemu niszczeniu obiektu. Całkowitej wymiany wymaga również instalacja wod.-kan.. Ze względu na miejscowe zapadanie się podłóg podlega wymianie w większości pomieszczeń konstrukcja podłóg i posadzek. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany w całości.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

W związku z zamiarem przejęcia we władanie wieczyste przez jego obecnego użytkownika i budowę na posesji nowego budynku należy jego realizację uzależnić do doprowadzenia budynku zabytkowego do wyglądu pierwotnego w ramach zakresu czynności podanych w pkt. 19 z uwzględnieniem uwag i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr inż. arch. Sławomir Andrzej Szerszeń I 1994 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

J.W.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

J.W.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

1. Miejscowość

BIAŁYSTOK

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Budynek dawnego Sztabu
61 Kazańskiego płk. piechoty

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

dokończenie pkt. 13 karty



Elewacja tylna: - dwuczęściowa; część prawa wyższa parterowa nieotynkowana na kamiennym cokole, zamknięta ceglany profilowanym gzymsem. W jej środkowej części widoczne ślady po przemurowaniu i dwóch wtórnych dużych oknach zamkniętych wspólnym żelbetowym nadprożem. Część lewa niższa elewacji zasłonięta parterową przybudówką przykrytą pulpitowym płaskim dachem, z drzwiami i trzema oknami o różnych kształtach i wielkości, ułożonych w sposób chaotyczny na powierzchni elewacji. Przybudówka o ścianach otynkowanych zamknięta profilowanym gzymsem i ustawiona na cokole o wysokości i charakterze odbiegającym od cokołu kamiennego budynku głównego.

Wnętrze: w części wyższej jednoprzestrzennej - sala treningowa, w niższej - pomieszczenia biurowe, szatnia, pom. sanitarne.

Instalacje: - budynek wyposażony w instalacje wod.-kan., elektryczną, telefon.

Ogrzewanie - piec fizyczny w hallu, pozostałe pomieszczenia - piece elektryczne, akumulacyjne, w przybudówce - płyta.



Wkładkę założył: mgr inż. arch. Sławomir A. Szerszeń 1994r
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Autor

Zzór ODZ 1985

