

WHz do II

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

(późniejsza rekonstrukcja)

2. Miejscowość

MIASTO

DROHICZYN.

3. Wiek

XVIII.

XVII-XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

10260

6. Powierzchnia w m²

1174,5

a) zabytkowa: 1174,5 b) użytkowa: 1174,5

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

białostockie

b) powiat

siemiatycki

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1,2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Siemiatycze

24

b) autobusowa

Drohiczyn

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Pisć ołtarzy murewanych.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. 2 poł. XVII w. XVIII w.

1832-1930 Zamknięty, opuszczony popadł w ruinę.

1914-1920 - Zniszczony

1928-1932 - restaurowany

1939-44 - Uszkodzony. 1944-1959 - Odnawiany

10. Udostępnienie

Klucze u księdza przy kościele św. Trójcy.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI-1959 r.

VII.1964

Uszkodzony

30

Remont wnętrza (bud. ołtarzy.)

10%

Stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P.J.S.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Vol. W. Galich: 1964/