

1 Obiekt


182/2

DZWONNICA

2. Czas powstania
1810 r.

3 Miejscowość
OSTROŻANY

11 Zdjęcia rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



0 10 20 m

1:500

4 Adres

Ostrożany

nr hipoteczny

5 Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina Drohiczyn

pow. SIEMIATYCZE

6 Poprzednie nazwy miejscowości

7 Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo białostockie

powiat siemiatycki

8 Właściciel i jego adres
Parafianzysko-katolicka
w Ostrożanach

9 Użytkownik i jego adres

10 Rejestr zabytków

Nr 185 data 18 XI 1966

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wybudowana w 1810 r. kosztem
kolatora Dominika Ciecierskiego.

Klasycystyczna.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie instalacje)

Sytuacja: Usytuowana w pld.-zach. narożniku cmentarza przykościelnego, z wejściem od strony północnej.

Materiał, konstrukcja, technika: Murowana z cegły na podmurówce z kamienia w zaprawie wapiennej, wewnątrz i zewnątrz otynkowana, opasana gzymsem dzielącym kondygnacje i gzymsem koronującym, pobielona. Wiązanie dachowe otwarte, więźba krokwiowo-płatwiowa. ~~Na~~ Posadzka betonowa, drzwi drewniane, osadzone we framugach, deskowe. Rzut: na planie kwadratu. Bryła: Jednoprzestrzenna, nakryta dachem trójspadowym obitym blachą.

Elewacje: jednoosiowe, dwukondygnacyjne, kondygnacje oddzielone gzymsem uskokowym wysuniętym nieco przed lico muru, zwieńczone profilowanym, wydatnym gzymsem koronującym. Elewacja zachodnia jednoosiowa, dwukondygnacyjna, dolna kondygnacja bez otworów, górna z otworem głosowym zamkniętym łukiem pełnym, zwieńczona trójkątnym szczytem ujętym w profilowany gzymś, na osi otwór głosowy zamknięty półkoliście, wypełniony drewnianą, ażurową okiennicą z klepek. Elewacja północna jednoosiowa, dwukondygnacyjna, w dolnej kondygnacji otwór wejściowy zamknięty odcinkowo, poprzedzony schodkami, drzwi jednoskrzydłowe, w górnej otwór głosowy zamknięty półkoliście. Elewacje wschodnia i południowa analogiczne, jednoosiowe, dwukondygnacyjne, w górnej kondygnacji otwory głosowe zamknięte łukiem pełnym. Wnętrze: jednoprzestrzenne.

14. Kubatura

198 m³

15. Powierzchnia użytkowa

36 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

dzwonnica

17. Użytkowanie obecne

dzwonnica

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania dobry.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Obiekt remontowany w 1986 r.

Pokryty blachą, otynkowany i pomalowany na kolor biały.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Stan kościoła parafialnego ostrożańskiego i jego funduszów na wizytę generalną spisany 1819, sygn. APO III/I - Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie

22. Bibliografia

J. Kotyńska. Ostrożany. Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP. Studium historyczno-architektoniczne, mmpis PKZ Białystok 1986

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Ostrożany, dzwonnica - tzw. "zielona karta ewidencyjna" z 1959 r. BBiDZ Białystok

24. Uwagi różne

25. Opracował

mgr Joanna Kotyńska 27.03.1987

tekst

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

mgr Joanna Kotyńska 15.12.1986

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

Agnieszka Sadowska 1985, 1986

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

PKZ O/Białystok

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego


26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość
OSTROŻANY

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
dzwonnica

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
rzut poziomy, fotografie



Wkładkę założył: J. Kotyńska 25.03.87
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PKZ O/Białystok

1.Miejscowość Ostrożany	2.Obiekt (nazwa jak w karcie) Dzwonnica	3.Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Aktualizacja stanu zachowania obiektu, październik 2003
-----------------------------------	---	---

4. Adres:
Ostrożany

5.Przynależność administracyjna:
województwo: podlaskie
powiat: siemiatycki
gmina: Drohiczyn

8. Właściciel i jego adres:
Parafia rzym.-kat. w Ostrożanach

9.Użytkownik i jego adres:
j.w.

19. Stan zachowania:
Obiekt dobrze zachowany, liczne zawilgocenia.



Wkładkę założył: mgr Aneta Kułak, mgr Iwona Górską, mgr Grzegorz Ryżewski (ROBiDZ Białystok), 2003-10-13 (imię, nazwisko, data)	Wzór ODZ 1
--	------------

Miejsce przechowywania negatywów: ROBiDZ Białystok

1. Miejscowość

OSTROŻANY

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Dzwonnica

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Aktualizacja stanu zachowania obiektu, maj 2001.

5. Przynależność administracyjna:

województwo: podlaskie

powiat: siemiatycki

gmina: Drohiczyn

19. Stan zachowania:

Fundament kamienny obmurowany ze znacznymi ubytkami tynku od strony zachodniej (gł. w narożu południowo-zachodnim). Ślady pęknięć tynku na całych powierzchniach wszystkich elewacji i znaczne pęknięcia nad zamkniętymi półkoliście przezroczami oraz poniżej przezroczy w kondygnacji dolnej. Dach namiotowy kryty blachą (ubytki farby pokrywającej dach i rynny). Ok. 1995 roku otwór wejściowy umieszczono w dolnej kondygnacji elewacji wschodniej (poprzedni, w elewacji północnej, zamurowano).



Wkładkę założył: Krzysztof Harbaszewski (ROSiOSK Białystok), 16 05 2001.

(imię, nazwisko, data)

Wzór ODZ 1985

Miejsce przechowywania negatywów: ROSiOSK Białystok

