

1. Obiekt

HALA FABRYCZNA NR 8


2. Czas powstania

1895 r.

3. Miejscowość

B I A Ł Y S T O K

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres ul. Nowotki nr 15

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina m. Białystok

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo białostockie

powiat Białystok

8. Właściciel i jego adres

Fabryka WYROBÓW Runowych
"Biruna" w Białymstoku
ul. Nowotki nr 15

9. Użytkownik i jego adres

Hala fabryczna

10. Rejestr zabytków

Nr 361 data 20.06.1975



autor zdjęć Wojciech Jankowski
data wykonania X. 1978 r.
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, Instalacje

Hala fabryczna położona dłuższą elewacją przy ul. Nowotki, oddzielona od niej ogrodzeniem z siatki na podmurówce ceglanej.

Budynek murowany z cegły, nietynkowany; więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, dach kryty papą, wewnątrz stropy murowane odcinkowe oraz Kleina na drugiej kondygnacji; posadzka cementowa.

Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta o dwóch traktach wzdłużnych.

Bryła zwarta, trójkondygnacyjowa, kryta dachem dwuspadowym o bardzo małych kątach nachylenia połaci. Elewacje wzdłużne rytmicznie rozczłonkowane, symetrycznie rozmieszczonymi na trzech kondygnacjach oknami zamkniętymi od góry łukami odcinkowymi. W dolnej kondygnacji nad oknami biegnie gzyms nadokienny, na najwyższej fryz kostkowy pod gzymsem wieńczącym. Na osi budynku płaski, trójosiowy ryzalit zwieńczony gzymsem, w części środkowej na kuli figura Merkurego, niżej w płycinie data 1895.

Instalacja elektryczna, wodno.-kanal., c.o.

14. Kubatura 12.000 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 2.500 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne hala fabryczna	17. Użytkowanie obecne hala fabryczna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Ewa Łuszczynska
X. 1978 r.

26. Sprawdził

27. Załączniki

1. Miejscowość

BIAŁYSTOK

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Hala fabryczna nr 8
ul. Nowotki nr 15

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
zdjęcia dodatkowe, plan sytuacyjny



Wkładkę założył: Ewa Łuszczynska, X. 1978 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/S/78
SIGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.