

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 1579 1489

1. Obiekt

KAPLICA CMENTARNA



2. Czas powstania

ok. 1903

3. Miejscowość

DĄBROWA WIELKA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



RZUT PRZYZIEMIA

4. Adres

nr hipoteczny 1579

5. Przynależność administracyjna

województwo podlaskie

powiat Wysokie Mazowieckie

gmina Czyżew Osada

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Dąbrowa

7. Przynależność administracyjna do 1999 r.

województwo łomżyńskie

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka
18-216 Dąbrowa Wielka

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka
18-216 Dąbrowa Wielka

10. Rejestr zabytków

nr A 350 data 13-12-1987r.

A-407

15.06.1990

Według przekazów ustnych kaplica została zbudowana na początku XX wieku, ok. 1903 r., w stylu neogotyckim.

Sytuacja: Kaplica znajduje się w obrębie cmentarza przykościelnego, po zachodniej stronie kościoła, ustawiona kalenicą na osi wschód – zachód i frontem do kościoła. Oddalona jest ok. 20 m od drogi głównej i 2 m od ogrodzenia.

Materiał, konstrukcja, technika: ceglana, murowana, nie tynkowana, pokryta blachą. Fundament z ciosanego kamienia granitowego. Ściany obwodowe z czerwonej cegły ceramicznej. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo – jętkowa. Posadzka wyłożona terakotą. Strop belkowy, z podbitką od spodu, tynkowany. Okna metalowe. Drzwi dębowe, dwuskrzydłowe, z przeszklonym nadświetlem, kasetonowe. Detal architektoniczny ceglany, nie tynkowany.

Bryła: Prostopadłościan posadowiony na wyodrębnionym fundamencie (wys. ok. 60 cm), nakryty dachem dwuspadowym. Szczyty wymurowane ok. 20 cm ponad połacie dachowe.

Rzut: Prostokąt, z wejściem na krótszym boku.

Elewacje: symetryczne, nie tynkowane, z czerwonej cegły, z pasem fundamentowym nieznacznie wysuniętym przed lico ścian. Frontowa, wschodnia – jednoosiowa, jednokondygancjowa, z otworem wejściowym zwieńczonym odcinkowo. Otwór ujęty ceglana opaską przechodzącą w zwieńczeniu w kształt łuku ostrego. W tympanonie kolistą płyciną. Szczyt dwuspadowy z uszakami, zwieńczony małą nastawą przeprutą ostrołukową arkadą. Boczne, północna i południowa – dwuosiowe, z bliźniami, ostrołukowymi otworami okiennymi. Okna owiedzione ceglanymi opaskami. Elewacje zwieńczone ceglanym gzymsem dekoracyjnym. Tylna, zachodnia – gładka, zwieńczona dwuspadowym szczytem z uszakami i ceglana sterczyną na osi.

Instalacje: brak

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17.. Użytkowanie obecne
ok. 380 m ³	57 m ²	kultowe	magazynowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19.. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)	
kon. lat 90-tych - pokryto blachą ocynkowaną		Osiadanie fundamentu w pd – zach narożniku. Wszystkie uszaki naruszone, ze śladami pęknięć.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Przebudować (naprawić?) uszaki przy szczytach kaplicy.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Diecezjalne w Łomży – kwerenda negatywna

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Według proboszcza, w parafii nie zachowały się żadne archiwalia dotyczące kaplicy.

25. Opracował

tekst dr Krzysztof A Jabłoński, X 2002

plany, rysunki dr Krzysztof A Jabłoński, X 2002

zdjęcia fotograf. dr Krzysztof A Jabłoński, X 2002

miejsce przechowywania negatywów SOZ w Łomży

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr 1

1. Miejscowość



DĄBROWA WIELKA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAPLICA CMENTARNA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

sytuacja, przekrój poprzeczny, zdjęcia fotograficzne



Wkładkę założył: dr Krzysztof A Jabłoński, X 2002

Miejsce przechowywania negatywów: SOZ w Łomży