

Nr

**I**

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA przy Kościele par. p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

2. Miejscowość

MIASTO

SIEMIATYCZE

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m<sup>3</sup> 3066. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 36  
a) zabytkowa: 36 b) użytkowa: 36

20. Przynależność administracyjna

a) województwo białostockie

b) powiat siemiatycki

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Siemiatyże

7

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

Siemiatyże

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń 1

d) wody

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym-kat

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.

17. Użytkowanie obecne j.w.

18. Nadaje się do użycia na j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

1725. zbud.

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

25. Rejestr zabytku Nr 54

rok 3.04.1956 miejsce przechowywania

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1959

Stan zachowania dobry

VII.1964

11

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P.J.S. Ungel Kons. Białyst.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

Klucz u kościelnego.



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



OPIS.  
Barokowa. Wzniesiona w mur cmentarny. Murowana z cegły  
Azykowane. Dwie kondygnacje. Na planie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami. Przy narożnikach występują kolumny na cokółkach  
wysokości dolnej kondygnacji. W górnej elewacji w każdej ścianie  
otwór w kształcie wydłużonego prostokąta zaciemnionego żaluzjami pełnymi.  
Ścisły plan elewacji na osiach wzniesienia. Dach kopulasty kryty  
dachówką ceramiczną.



Fot. 1. 1959.



Fot. W. Galicki 1964



Fot. W. Galicki 1964.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10-X-1959 J. Krolak.

37. Sprawdził dnia

VII.1964. I. Galicki