

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Zespół

KLASZTOR
i kościół

r.p. BENEDYKTYNEK

2. Miejscowość

ŁOMŻA

ul. 22 LIPCA Nr. 28

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

2600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 420 b) użytkowa: 420

20. Przynależność administracyjna

a) województwo BIAŁOSTOCKIE

b) powiat ŁOMŻA

c) gmina . . .

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

CEGLA CEGLA

b) sklepienia

CEGLA CEGLA

c) stropy

DREW. DREW.

d) więzania dachu

DREW. DREW.

e) krycie dachu

DACHÓWKA BLACHA

11. Ilość budynków

2

12. Ilość kondygnacji

KLASZTOR 2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ŁOMŻA

b) autobusowa

ŁOMŻA

22. Właściciel i jego adres

KLASZTOR R.P. BENEDYKTYNEK
ŁOMŻA 22 LIPCA Nr. 28

8. Wyposażenie architektoniczne

KLASYCYZMNY DETAL

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KLASZTOR z KUCHNIĄ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

//

//

17. Użytkowanie obecne

//

//

18. Nadaje się do użycia na

//

//

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1863 1946

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

SPALONY - ZBURZONY

90%

XII. 1945 r.

1946

odbudowano

100%

1963

stan obecny

10. Udostępnienie

KLASZTOR ŻENSKI - NIENOTĘ
NY DLA DÓB Z ZEWNĄTRZ
KOŚCIÓŁ - DOSTĘPNY

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Przewidywane	Rzeczywiste

35. Uwagi różne

KLASZTOR KRYPTY PACHÓWKA
KOŚCIÓŁ II BŁACHA

ze względu na kłopoty budowlane i remontu niezweryfikowano.

36. Wypełnił dnia 24.11.57.

Z. Hryniewski
E. D. W. i. n. o.

37. Sprawdził dnia

2. X. 58 r.

VI. 63 Hryniewski
Igalina