

PODLASKIE 1968

1. Obiekt

D. KAPLICA CMENT. EWANGELICKA

na an. ewang. - Aug.

2. Czas powstania

2 ćw. w. XIX

3. Miejscowość

ŁOMŻA

4. Adres

Łomża
ul. Kopernika 5
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo łomżyńskie
gmina Łomża

6. Poprzednie nazwy miejscowości

pow. męzelski

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975


województwo białostockie
Łomża
powiat

8. Właściciel i jego adres:
Miejskie Przedsięb. Gospod.
Komunalnej i Mieszkaniowej

9. Użytkownik i jego adres:
J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr. 211 data 26.11.1985



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Zbudowana w 2 ćw. XIX w. /1844?/
w zach. części cmentarza założonego ok.
1797 r. Przez dłuższy czas pełniła funkcję
kaplicy ewangelickiej. Prawdopodobnie w
okresie międzywojennym powstała dobudówka
od strony zachodniej.

Po 1945 r. przebudowana- początkowo na
cele mieszkalne, później przeznaczona na
magazyn.

Późnoklasycystyczna. Cechy stylowe mało
czytelne w wyniku wielokrotnych prze-
kształceń.

13. Opis (sytuacja materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - Budynek w licu cmentarza gtzebalnego, w jego
części pn. przy ul. Kopernika.

Materiał i technika - murowany z cegły, otynkowany. Detal
architektoniczny wyrobiony w tynku. Strop płaski, drewniany.
Wieżba dachowa krokwiowo-jętowa. Krokwie oparte na murła-
tach. Dachy kryte eternitem falistym. Podłogi białe. Otwory
prostokątne. Okna drewniane ościeżnicowe, dwuskrzydłowe,
sześciokwaterowe. Drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, klepkowe.

Rzut - budynek na rzucie prostokąta o osi dłuższej pn.-pd;
jednotraktowy. Od wsch. kwadratowy przedsionek.

Bryła - prosta, zwarta, jednokondygnacyjna. Dachy dwuspadowe.

Elewacje - Frontowa /wsch/ - z przedsionkiem na osi i jednym
oknem. Przedsionek z trójkątnym szczytem obramionym opaską.
Elew. wieńczy profilowany gzyms podokapowy. Elewacja zach.-
gładka, z gzymsem podokapowym. Elewacja pn. z nowym oknem
w prostokątnej płycinie zamkniętej półkolistą arkadą.
Wyżej trójkątny szczyt obramiony profilowanym gzymsem przer-
wanym w dolnym odcinku nad oknem. Elewacja pd. z nowym oknem
na osi; nad nim półkoliście zamknięte okienko na strych.

Wnętrze - trójdzielne, przebudowane współcześnie.

Instalacje: - elektryczna, wod.-kan, ogrzewcza.

14. Kubatura 170 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 52 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne komunalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Na pocz. 1. 80-tych remont obiektu: - wykuto okno w płycinie od strony ulicy Kopernika, - wymieniono pokrycie dachowe na eternit falisty /d. dachówka/, - uzupełniono tynki, - założono kraty we wszystkich oknach, - przekształcono wnętrze.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Obiekt znajduje się w złym stanie. Widoczne zawilgocenia /zagrzybienie/ ścian na znacznej wysokości jest wynikiem braku izolacji. Występują znaczne ubytki tynków zewnętrznych. Tynki wewnątrz położone bardzo nierówno. Częściowo zawilgocone. Brak gzymsu wieńczącego ścianę od str.wsch.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IX.
woj. łomżyńskie, z.1. Łomża i okolice,
pod red. M. Kałamajskiej - Saeed, Warszawa 1982

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

Negatywy w posiadaniu BB i DZ w Łomży

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tekst.i fot.P. Maliszewski
X, 1985
Tekst i rys. W. Boruch
1985


26. Sprawdził

27. Załączniki:
wkładka nr 1

ŁOMŻA

D. KAPLICA CMENTARNA EWANGELICKA

Zawartość : 2 rys., 1 fot.



widok od str. zach.

Zał. W. Boruch, III.86

neg. w BBiDZ Łomża