

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

6121

1. OBIEKT

CZWORAK

192/3

2. Czas powstania

1.30 XX w.



3. Miejscowość

WOJDY

11. Zdjęcia , rzut , przekrój , sytuacja , orientacja



Elewacja północno - wschodnia



Elewacja południowo - wschodnia

4. Adres
WOJDY

19-206 Rajgród

Wojdy 21

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

Województwo podlaskie

Powiat Grajewo

Gmina Rajgród

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna do 01.01.1999r.

Województwo łomżyńskie

Gmina Rajgród

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

nr data

A-381 z 24.01.1989

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Budynek wzniesiony w latach 30tych XX wieku jako czworak.
Obiekt bezstylowy.

13. Opis (Sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: obiekt zlokalizowany we wsi Wojdy, po południowej stronie drogi .

Materiał, konstrukcja, technika : murowany, tynkowany, więźba dachowa krokwiowo- jętkowa, dach pokryty eternitem, kominy murowane tynkowane, stolarka okienna drewniana i plastikowa, stolarka drzwiowa drewniana, posadzki betonowe z wykładziną z PCV, ściany wewnątrz tynkowane, piece kaflowe.

Rzut: na planie prostokąta z prostokątnym aneksem w ścianie południowo- zachodniej, układ wnętrza dwutraktowy.

Bryła : jednokondygnacyjny, pokryty dachem dwuspadowym; aneks pokryty dachem pulpitowy. W połaci dachowej północno- wschodniej facjatka pokryta daszkiem pulpitowym.

Elewacje : południowo - wschodnia –. Trzyosiowa, na osi środkowej , prostokątny otwór drzwiowy, z drzwiami jednoskrzydłowymi, na pozostałych osiach okna .

Południowo -zachodnia: dwuosiowa, na osiach otwory okienne , na osi 1 od płu okno dwuskrzydłowe , na osi 2 jednopole. Szczyt wydzielony paskiem blachy ocynkowanej. W szczycie dwa przylegające do siebie otwory okienne z oknami dwuskrzydłowymi.

Północno-wschodnia: dwuosiowa , na osiach prostokątne otwory okienne z oknami dwuskrzydłowymi z uchylnym wywietrznikiem, w oddzielnym paskiem eternitu szczycie okno trójpole.

Północno - zachodnia: czteroosiowa na osiach skrajnych otwory okienne, na osiach 2 i 3 otwory drzwiowe, otwór na osi 2 od wschodu poprzedzony aneksem.

Instalacje: elektryczna, wod.- kan., ogrzewanie piecowe

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
404 m ³	ok. 155 m ²	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
W 2007 roku przeprowadzono prace remontowe polegające na częściowej wymianie stolarki okiennej, ocieplono styropianem część budynku i położono wyprawę tynkarską na siatce.		Fundamenty kamienne w stanie średnim, ściany zawilgocone, tynk na części ścian bardzo zniszczony. Dach nieszczelny.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Konieczny remont ścian, wymiana dachu – likwidacja eternitu.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Barbara Tomecka X 2008

plany, rysunki mgr inż. arch. Piotr Lewkowicz X 2008

zdjęcia fotograf. Antoni Oleksicki VIII 2008

miejsce przechowywania negatywów WUOZ w Białymstoku

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1. wkładka do karty ewidencyjnej

1. Miejscowość

WOJDY

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


Czworak

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

FOTOGRAFIE; PLAN SYTUACYJNY



Elewacja zachodnia



1. dom mieszkalny nr 21
2. dom mieszkalny nr 20
- g budynek gospodarczy