

Nr

28

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ par. p.w. Św. Stanisława Bpa.

2. Miejscowość

gm. MIELNIK
NIEMIROW

3. Wiek

XVIII

4. Styl

wczesny klasyc.

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

białostockie

b) powiat

siemiatycki

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1,2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

muru.

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Siemiatycze

28

b) autobusowa

Radziwiłłówka

20

22. Właściciel i jego adres

Par. rzym-katol.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1620 - Pierwotny kościół drewniany - zbud.

1774 - Kościół murowany - zbud.

1862 - Zamknięty

1906 - Zwrócony katol. odrestaurowany

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.1958

Stan zachowania dobry

25. Rejestr zabytku Nr 305

rok 25.11.1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Klucze na plebanii.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

OPIS

Ustawiony w półn. pierzei rynku. Murowany z cegły, tytuł.
Halowy, jednokory, na planie prostokąta z wzniesieniem
prostok. prezb. Do prebiterium z dwóch stron przylegał
zakręsty łódź koryncki drapieżny łódź. Wnętrze ma
główny ośrodek filarów jonskich wspierających belkowanie.
W części półn. chóru mury były zapuszczone na nowo. Wnętrze
przekryte dachem. Fasada piaskowa, trójosiowa środkowa
wyznacza niszalnik, trójkondygnacyjowa. Na polach osi bocznych
w eliptycznym niszale piaskowatej śś. Piotra i Pawła.
Elewacje boczne podzielenie parami pilastrów. Dach dachpad.

32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

18-VII-1958 J. Kólik

37. Sprawdził dnia