

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa.M.

2. Miejscowość

MILEJCZYCE

3. Wiek

1650

4. Styl

Bud. drewn.

5. Kubatura m³

1580

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 295 b) użytkowa: 295

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo białostockie

b) powiat siemiatycki

c) gmina Milejczyce

a) ściany

drewn.

b) sklepienia

drewn.

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

gont

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Nurzec

7,5

b) autobusowa

Milejczyce

22. Właściciel i jego adres

Paraf. rzym - katol.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
 Zbud. 1650, restauracja i pokrycie nowym dachem 1691, pokryty nowym dachem i odremontowany 1782, remont 1926, wewnętrzne szalowanie 1936, nowa podłoga, drzwi i chów 1942, pokryty nowym dachem 1957-58.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX-1959

Stan zachowania dobry
 Zagrożona wcięcia na sygnat.

5%

VII.1964

Stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P.J.S. Kons. Zab. Biał.


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

całkowite

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



OPIS

Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej szalowany. Halowy. Na planie prostokąta z węższym prostokątnym prezbiterium od wsch. Z dwóch stron do prezbiterium przylegają zakrystie nad którymi łóże otwarte do prezbiterium. Prezbiterium przykryte drewnianym sklepieniem kolebkowym. Nawa główna sufitem. W zachodn. części nawy chór muzyczny na dwóch słupach. Dach dwuspadowy kryty gontem. Na kalenicy w pobliżu miejsca styku nawy z prezb. wieżyczka na sygnaturkę.



1. Fot. 1959.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

1. Fot. W. Galicki 1964



Wypełnił dnia 29-IX-1959r.
Janusz Kwólik

Sprawdził dnia VII.1964. 1. Galicki
2. Fot. W. Galicki 1964.