OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW w WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 5647

1. Obiekt

DOM MIESZKALNY

2. Czas powstania


XVIII/XIX w.


3. Miejscowość

TYKOCIN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja







4. Adres

ul. Złota 3

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo podlaskie

powiat białostocki

gmina Tykocin

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Tykocin

7. Przynależność administracyjna do 1999 r.

województwo białostockie

8. Właściciel i jego adres

Współwłasność:

[redacted]

9. Użytkownik i jego adres

[redacted]

10. Rejestr zabytków

nr 345 z 13.08.1973 r.

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

W połowie lat 90-tych XVIII wieku miał miejsce pożar miasta Tykocina. Po pożarze odbudowano większą część miasta za pieniądze rządowe. Wtedy też, tzn. na przełomie XVIII i XIX w., wzniesiono obecnie istniejący dom.

W latach 2000-2002 przeprowadzono remont budynku i rozbudowano w kierunku północnym.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: dom usytuowany w centralnej części miasta, po południowej stronie ulicy Złotej, łączącej część chrześcijańską i żydowską częścią Tykocina, na wąskiej działce. Wąskofrontowy, ustawiony szczytem do ulicy. Elewacją frontową zwrócony na południe.

Materiał, konstrukcja, technika: murowany z cegły, tynkowany, ustawiony na kamiennym, otynkowanym fundamencie, nie podpiwniczony. Ściana nośna i działowe murowane z cegły, ścianki poddasza murowane i drewniane w konstrukcji słupowo-ramowej. Dach pokryty blachodachówką. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Strop żelbetowy monolityczny tynkowane. Kominy murowane z cegły, także tynkowane. Schody na poddasze żelbetowe, ustawione na zewnątrz, przylegają do ściany szczytowej północnej. Podłogi drewniane z desek, ustawione na legarach oraz ceramiczne posadzki w części północnej. Okna prostokątne, plastikowe jedno- i dwudzielne, zróżnicowane wymiarowo. Drzwi jednoskrzydłowe, ramowo-płycinowe i płytowe.

Rzut: w kształcie wydłużonego prostokąta. Układ wnętrza trzytraktowy. Pomieszczenia skomunikowane w układzie amfiladowym. Dwa wejścia z zewnątrz w ścianie szczytowej północnej [od podwórza], trzecie wejście (od ulicy) nieczynne.

Bryła: w formie ustawionego na niskim cokole dwukondygnacjowego prostopadłościanu nakrytego dachem dwuspadowym z jednym kominem w kalenicy. Część dobudowana przy północnej ścianie szczytowej zestawiona z dwóch prostopadłościanów przykrytych dachem pulpitowym.

Elewacje: niesymetryczne, z wydzielonym pasem cokołowym, wzdłużne zwieńczone gzymsem, tynkowane „na gładko". Frontowa, południowa - dwukondygancjowa, zakończona trójkątnym szczytem. W kondygnacji parteru dwuosiowa, z prostokątnym otworem drzwiowym i prostokątnym otworem okiennym; w kondygnacji piętra trójosiowa, z trzema prostokątnymi otworami okiennymi. W szczycie trzy otwory ujęte opaskami, w osi środkowej prostokątny otwór okienny, w osiach bocznych płyciny. Elewacja boczna wschodnia - W części historycznej w parterze dwa prostokątne otwory okienne, w piętrze jeden otwór okienny. Elewacja boczna zachodnia – jeden prostokątny otwór okienny w kondygnacji piętra.

Instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17.. Użytkowanie obecne
ok. 700 m^3	ok. 120 m^2	mieszkalno-usługowe	mieszkalne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

po 1945 roku - likwidacja uszkodzonego przez samochód ciężarowy balkonu (elewacja frontowa, środkowa oś piętra) oraz inne doraźne remonty,

2000-2002 - gruntowny remont: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie tynków, wymiana niektórych podłóg, demontaż pieców wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki

Remonty wykonane bez dokumentacji technicznej.

19.. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)

Budynek w dobrym stanie, po gruntownym remoncie.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst dr Krzysztof A Jabłoński, VIII 2003

plany, rysunki dr Krzysztof A Jabłoński, VIII 2003

zdjęcia fotograf. dr Krzysztof A Jabłoński, VIII 2003

miejsce przechowywania negatywów PSOZ w Białymstoku

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr 1

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ZAŁĄCZNIK NR 1


1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
TYKOCIN	**DOM MIESZKALNY**	sytuacja, zdjęcia fotograficzne











Wkładkę założył: dr Krzysztof A Jabłoński, VIII 2003

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ w Białymstoku