

1. Obiekt

38/2 SPICHLERZ w zagrodzie nr 42


2. Czas powstania

pocz.XX w.

3. Miejscowość

KRUSZYNIANY

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć
data wykonania fot.J.Gajdziński, IX 1979
miejsce przechowywania negatywów
neg.PP PKZ



4. Adres

Kruszyniany nr 42
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina Krynki
pow. Soudzka


6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo białostockie

powiat Sokółka

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

Spichlerz w zagrodzie powstał prawdopodobnie na początku XX-go wieku. Dokładna data budowy, nazwisko fundatora i budowniczego nieustalone.

Obiekt remontowany na bieżąco, zachowany bez większych zmian.

Obiekt o typie na badanym terenie występujący sporadycznie. Ogólnym charakterem oraz rozwiązaniem techniczno-ciesielskim nawiązującym do tradycyjnego budownictwa regionalnego.

Spichlerz położony w zagrodzie nr 42, usytuowanej w centrum wsi, przy szosie biegnącej przez wieś, przy przystanku PKS. Spichlerz usytuowany równolegle do chałupy, przed jej frontem, zwrócony frontem na wschód.

Obiekt konstrukcji zrębowej, kryty dwuspadowym dachem.

Wzniesiony na podmurówce z kamieni, ściany obiektu wzniesione z ostrokrawężnych belek. Belki w narożnikach związane na jaskółczy ogon. Ostatki belek gładko obcięte przy licu. Elewacje nieopracowane barwnie.

Budynek wąskofrontowy, wzniesiony na planie zbliżonym do kwadratu, jednotraktowy, o 1-nej osi, jednownętrzny.


Dach konstrukcji krokwiowej, dwuspadowy, pokryty słomą, jedynie w połaci południowej dachu, jego połowa zachodnia pokryta jest dachówką ceramiczną, w kalenicy znajdują się gąsiory. Szczyt wschodni /frontowy/ nadwieszony o około 1m nad lico ściany, szalowany deskami kładzionymi na styk w układzie poziomym. W szczycie wycięty mały otwór prostokątny. Szczyt zachodni szalowany deskami kładzionymi na nakładkę w układzie pionowym, odcięty od dołu okapem z deski.

W spichlerzu podłoga deskowa, powłoka z deseczek kładzionych na nakładkę, wsparta na 2-ch tragarzach. We wnętrzu znajdują się drewniane skrzynie na zboże.

Drzwi wejściowe 1-skrzydłowe, deskowe, spągowe, osadzone w łątkach. Nadproże skośnie osadzone na czop, kołkowane.

<p>14. Kubatura</p> <p>45 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>12,5 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>magazynowe</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>magazynowe</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Obiekt zachowany w złym stanie. Zużycie techniczne elementów konstrukcyjnych ścian i więźby dachu szacuje się na około 35 %, zużycie techniczne pokrycia dachu niejednolite i ocenia się podobnie.</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Obiekt należy objąć ochroną wraz z budynkiem mieszkalnym, Wskazane przeprowadzenie kapitalnego remontu z użyciem materiałów tradycyjnych.</p> <p>Postuluje się zachowanie zagrody in situ, wpis do rejestru zabytków.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

22. Bibliografia

24. Uwagi różne

25. Wypełnił III 1980 r.

mgr Małgorzata Litwin
rys. i pomiar
mgr inż. J. Kornecka
/PP PKZ O. Kraków/

26. Sprawdził

27. Załączniki

1. fotografie dodatkowe