

PODLASKIE

2564

1. Obiekt

STODOŁA / plebańska/


2. Czas powstania

ok. 1945 r.

3. Miejscowość

KALINÓWKA KOŚCIELNA

KALINÓWKA
stodoła



10,0

10,0

4,0

11,0

4,0

10,0

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

Fot. J. Krzyszkowski, IX. 1978

/ neg. PP PKZ/



4. Adres

Kalinówka Kościelna

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo białostockie

gmina Knyszyn

pow. MONKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo białostockie

powiat Mońki

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko- Katolicka
Kalinówka Kościelna

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stodoła wzniesiona została prawdopodobnie po II w . św.

Nazwisko fundatora, budowniczego- nieustalone.

Typowy budynek gospodarczy, o rozmiarach świadczących o zamożności /dł.- 39 m, szer.- 10 m; dwóch "klepiskach"/. Rozwiązania konstrukcyjno- techniczne nawiązują do tradycyjnego budownictwa gospodarczego badanego regionu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Stodoła wzniesiona na północ od Plebanii / ok. 200 m/, równolegle do ciągu mieszkaniowego, skierowana szczytem na wschód. Szeroko- frontowa, na planie wydłużonego prostokąta, bez podziałów wewnątrz. Drewniana, konstrukcji sumikowo- łątkowej, zwęglowana w narożach na rybi ogon, z całkowicie poobcinanymi ostatekami, osadzona na kamiennych peckach. Wzniesiona z belek o przekroju prostokąta. We- wnętrzu- dwa " klepiska", trzy " zasięki", nie wydzielone ścianami. Boiska/ klepiska/- na przestrzał. Wrota - dwuskrzydłowe, deskowe, osadzone górami na zawiasach, dołem wpuszczone biegunem w kamień, nabite skrzyżowanymi ukośnie listwami, tworzącymi kratownicę. Sto- doła nakryta jest dachem dwuspadowym, konstrukcji krokwiowo- pł- twiowym, wspartym na najwyższej belce zrębu. Połacie dachu- wypeł- nione dachówką cementową. Półszczyty- szalowane deskami w układzie pionowym; deski łączone na styk, nadwieszane nad lico zrębu. W szczytach- połacie dachu osłonięte deskowymi wiatrownicami. We- wnętrzu- klepisko, brak poważy. Stodoła sytuowana jest na wschodnim obrzeżu sadu.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1560 m ³	390 m ²	gospodarcze	gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stodoła utrzymana w dobrym stanie.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
W przypadku zagrożenia obiektu rozbiórką, przeprowadzić szczegółową dokumentację pomiarowo- opisową i fotograficzną.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)



22. Bibliogr



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił XI. 1978 r.
mgr Lucyna Siwek
/ PP PKZ O. Kraków/

26. Sprawdził