

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ P.W. ŚN. ANNY

2. Miejscowość

KOLNO

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

7443

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 830 b) użytkowa: 830

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Białostockie

b) powiat Kolno

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień cegła

—

b) sklepienia

cegła

—

c) stropy

drewno

—

d) więzania dachu

drewno

—

e) krycie dachu

blacha

—

12. Ilość kondygnacji

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kolno

400m

b) autobusowa

Kolno

150m

22. Właściciel i jego adres

kościół rymusk.-kat.
Kolno

23. Użytkownik i jego adres

parafia

24. Inwestor i jego adres

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

szereg elementów odcinków
dane wskazane

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół rymusk.-kat.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1834 Fundacji Kisielewskiego
parafia powstała w XVI w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

15.11.59

Stan dobry

VIII.1962

Stan dobry

10. Udostępnienie

dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

1951 - polichromie.

36. Wypełnił dnia

15. XI 59 Homyz.

37. Sprawdził dnia

VIII 1963 A. Fobierhuesow