

1. Obiekt

KAM IEN I C A

2. Czas powstania

2 poł. XIX w

3. Miejscowość

S U W A Ł K I

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

4. Adres

ul. Kościuszki 68

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo suwalskie

gmina

w/m

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Suwałki

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo białostockie

powiat suwalski

8. Właściciel i jego adres

PGKiM, Suwałki, ul. Armii
Czerwonej


9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków

Nr 125

data 26.05.81



autor zdjęć W. Hulanicki, 2.X.1980r
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obiekt wzniesiony prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Autor projektu nieznany. Pierwsza kondygnacja pierwotnie boniowana, obecnie boniowanie zachowało się fragmentarycznie. Stylowo obiekt należy do grupy klasycyzujących kamienic mieszczańskich, licznie reprezentowanej w Suwałkach.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w ciągu zwartej zabudowy pierzei wschodniej ulicy Kościuszki. Ustawiony kalenicowo, z elewacją frontową od strony zachodniej. Murowany z cegły, tynkowany. Podpiwniczony. Na planie prostokąta z przejazdem bramnym na osi środkowej poprzecznej. Bryła prostopadłościenna, dwukondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym. Dach kryty eternitem falistym.

Elewacja frontowa: dwukondygnacyjna, na cokole. Między kondygnacjami uskokowy, gzyms kordonowy, pod oknami drugiej kondygnacji wąski profilowany gzyms ciągły, pod okapem profilowany gzyms wieńczący. Elewacja siedmioosiowa. W części południowej fragmenty boniowania. Na osi środkowej w kondygnacji pierwszej brama przejazdu zamknięta odcinkowo, nad nią w kondygnacji drugiej balkon. Płyta balkonowa drewniana, na stalowej ramie, wsparta na trzech wolutowo wygiętych wspornikach dekorowanych wicią roślinną. Balustrada złożona z dwóch pasów meandrów między którymi przecinające się wzajemnie owale. W pierwszej kondygnacji na osiach drugiej i szóstej licząc od pñ. drzwi dwuskrzydłowe, z nadświetlem. Skrzydła płycinowe, o górnej płycinie oszklonej. Drzwi na osi drugiej od pñ. dekorowane u dołu parą kwadratowych płycin umieszczoną w prostokątnym, profilowanym obramieniu. Po obu stronach drzwi wąskie prostokątne okna wystawowe, krosnowe, z nadświetlem. Nad drzwiami krótkie, wydane gzymsy. W kondygnacji drugiej okna prostokątne, skrzynkowe, dwuskrzydłowe z nadświetlem w prostokątnych profilowanych obramieniach. W dachu prostokątny świetlik kryty pulpitowo.

Elewacja wschodnia: czteroosiowa, na osi środkowej brama przejazdu zamknięta prostokątnie, między kondygnacjami płaski gzyms kordonowy. Pod okapem uskokowy gzyms wieńczący. W dachu świetlik jw.

Wnętrze: dwutraktowe przedzielone w pierwszej kondygnacji przejazdem bramnym. W części północno-wschodniej budynku, w uskoku muru klatka schodowa, schody drewniane, jednobiegowe. Do elewacji wschodniej dostawione pod kątem prostym dwie dwukondygnacyjne oficyny.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, piece.

<p>14. Kubatura</p> <p>4500,0 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>420,0 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>budynek mieszkalny</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>mieszkania, placówki handlowe.</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania obiektu zły. Duży stopień zniszczenia fundamentów, stropów, więźby dachowej. Ściany zewnętrzne z ubytkami muru zwłaszcza w partii cokołu oraz w przejeździe bramnym. Zniszczone pokrycie dachu.</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Postuluje się remont obiektu. Należy przywrócić pierwotne boniowanie pierwszej kondygnacji.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził

mgr Małgorzata Dolistowska
PKZ O/Białystok

X. 1980r

27. Załączniki

1. Miejscowość

Suwałki

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kamienica, ul. Kościuszki 68

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

plan

Wkładkę założył: M. Dolistowska, X. 1980r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/8/78
OZGrafi. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

