

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 5110 PODLASKIE

1. Obiekt

DOM

2. Czas powstania

ok.poł.XIX w

3. Miejscowość

S U W A Ł K I

4. Adres

ul.Kościuszki nr 100  
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo suwalskie  
gmina w/m

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Suwałki

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo białostockie  
powiat suwalski

8. Właściciel i jego adres


PGKiM, Suwałki, ul.Armi  
Czerwonej

9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków

Nr 110 data 25.05.81



autor zdjęć W.Hulanicki, 2.X.1980r.  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek zbudowany ok. poł. XIX wieku jako niewielki, jednokondygnacyjny dom mieszkalny. Autor projektu nie jest znany, prawdopodobnie był to budowniczy miejscowy. Boniowana elewacja frontowa łączy ten obiekt stylistycznie z klasycystycznymi kamienicami mieszczańskimi z okresu Królestwa Kongresowego, licznie reprezentowanymi w Suwałkach. Prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku część północna budynku została przebudowana i umieszczono tam zakład usługowy, bądź handlowy i przerobiono okno środkowe na wejście, dwa pozostałe okna zostały powiększone na witryny wystawowe. Pierwotnie część północna elewacji frontowej rozwiązana była analogicznie do części po południowej stronie przejazdu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w ciągu zwartej zabudowy pierzei wschodniej ulicy Kościuszki. Ustawiony kalenicowo, z elewacją frontową od strony zachodniej. Mury z cegły, tynkowane. Podpiwniczony. Na planie czworokąta zbliżonego do kwadratu, z przejazdem bramnym na osi środkowej. Bryła prostopadłościenna, jednokondygnacyjna. Dach dwuspadowy, od strony zachodniej, frontowej ktyty dachówką zakładkową felcówką, częściowo pobity blachą, od strony wschodniej kryty płytkami eternitowymi. Nad przejazdem strop płaski.

Elewacja zachodnia: jednokondygnacyjna, na cokole, siedmioosiowa. Boniowana, zakończona uskokowym gzymsem wieńczącym. Cokół gładki. Na osi środkowej przejazd bramny o wykroju prostokątnym, zamknięty łukiem koszowym, nadłucze boniowane. Na trzech osiach południowych okna prostokątne, dwuskrzydłowe z nadświetlem, w żłobkowanych obramieniach. Na trzech osiach od strony północnej para okien witryn, między nimi wejście. W cokole na osiach witryn okienka piwniczne, prostokątne. Elewacja wschodnia: pięcioosiowa, z oficyną od strony północnej. Okna prostokątne jw. bez obramień. Pod okapem uskokowy gzyms. W dachu dwie facjatki kryte pulpitowo. Wnętrze dwutraktowe, w trakcie zachodnim dwa pomieszczenia wejścia do pomieszczenia północnego od strony ulicy, do pomieszczenia południowego z przejazdu. W trakcie wschodnim po dwa pomieszczenia po obu stronach przejazdu, wejścia do nich z przejazdu.

Wyposażenie: witryny i drzwi wejściowe do pomieszczenia w północno-zachodnim narożniku budynku z zachowaną pierwotną stolarką: okna prostokątne, z nadświetlem, w profilowanej futrynie, u dołu para wydatnych, krótkich gzymsów na wspornikach, między którymi płyciny z kaboszonami, gzymsy przedzielone kolumnką. Drzwi płycinowe, dwie górne płyciny przeszklone, o wciętych półokrągło narożnikach, u dołu przedzielona kolumnką para kwadratowych płycin profilowanych, z umieszczonym centralnie w każdej płycinie kaboszonem, nad nim: krótkie, wydatne gzymsy na żłobkowanych wspornikach. Stolarka malowana farbą olejną. W przejeździe kuta, metalowa krata.

Instalacje: elektryczna, piece.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
728 m <sup>3</sup>	208 m <sup>2</sup>	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
<p>Budynek poddawany był jedynie bieżącym remontom konserwacyjnym.</p>		<p>ściany zewnętrzne: ubytki tynku, nad przejazdem spękany strop, ściany wewnętrzne: zacieki wilgoci, zagrzybienie. Niewielkie ubytki w pokryciu zachodniej połaci dachu. Część belek w konstrukcji dachu przegniła, Farba olejna pokrywająca stolarkę okien i drzwi na trzech osiach północnych - złuszcza się. Z kraty zamykającej przejazd bramny zachowało się tylko jedno skrzydło.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
<p>Wymienić przegniłe belki w konstrukcji dachowej oraz część belek stropowych. Wzmocnić strop nad przejazdem bramnym. Uzupełnić ubytki tynku oraz dachówki. Zrekonstruować i wstawić brakujące skrzydło kraty zamykającej przejazd.</p>			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Małgorzata Dolistowska  
PKZ o/Białystok  
2.X.1980

26. Sprawdził

27. Załączniki



1. Miejscowość  
SUWAŁKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
D O M  
ul. Kościuszki 100

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) •  
plan

Wkładkę założył: Małgorzata Dolistowska X.1980

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78  
OZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

