

1. Obiekt

17

ZESPÓŁ FOLWARCZNY


2. Czas powstania

3. Miejscowość

CIEKOCINO

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

- 1 DWÓR
- 2 GORZELNIA ob. MAGAZYN
- 3 OBORA
- 4 STODOKA
- 5 DOM MIESZKALNY
- 6 OBORA p. CHLEW, ob. MAGAZYN CHEMICZNY
- 7 KUŹNIA
- 8 BUDYNEK GOSPODARCZY
- 9 ALEJA WJAZDOWA - GOSPODARCZA
- 10 SZPALER GRANICZNY Z DRZEW LIŚCIĄSTYCH
- 11 STAW
- 12 PODWÓRZE GOSPODARCZE
- 13 ALEJA KLONOWA
- 14 ALEJE WJAZDOWE Z CZERW. DĘBÓW
- 15 PODJAZD Z GAZONEM
- 16 PLATANY
- 17 TUJE
- 18 OGRODZENIE I SZPALER KASZTANOWCÓW
- 19 BRAMA DO CZĘŚCI GOSPODARCZ.
- 20 PARK
- 21 ALTANA BUKOWA
- 22 JAR



skala 1:2000

4. Adres

SHR Kurowo, Gospodarstwo
Ciekocino, 84-211 Sasino

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo gdańskie
pow. Weyherowski
gmina Choczewo

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Zakrzisch, Czakentzin
Zackenzin, Zakenzin

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo gdańskie

powiat Lebork

8. Właściciel i jego adres

Stacja Hodowli Roślin KUROWO
84-210 Choczewo

9. Użytkownik i jego adres

SHR Kurowo, Gospodarstwo
Ciekocino 84-211 Sasino

10. Rejestr zabytków:

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Wieś czynszowa lokowana 24.06.1362 r. na prawie chełmińskim, licząca 37 łanów, której zasadzą był wierny Zakonowi Krzyżackiemu- Vické, otrzymując 4 łany. W r. 1437 źródła pisane odnoszą tylko 23 łany oraz istnienie młyna wodnego. W r. 1658 przeszło w obręb dóbr Krokowskich z Osiek/v.Krockow/ i przez nieomal dwa stulecia nie było wspomniane w żadnych dokumentach. W r. 1804 właścicielami stali się bracia Jasmund a przez następne lata majątek przechodził z rąk do rąk. Od 1864 r. gospodarował tu Lew v.Braunschweig, po nim syn Georg od r. 1899 a od r. 1905 następny z rodu Ernest v.Braunschweig. Ten ostatni wzniósł obecny dwór oraz nadał kształt przestrzenny całemu układowi folwarku. Po roku 1945 początkowo folwark stał się własnością Państwowych Nieruchomości Ziemińskich. W 1950 r. powstaje tu PGR Ciekocino, dalsze losy-historia tej własności związana jest z powojennymi przekształceniami własnościowymi i instytucjonalnymi i tak : 1957- Zespół PGR Rosice z siedzibą w Komaszewie, 1957-59 PGR Ciekocino, 1959-60 Inspektorat PGR Żelazna, 1960 PGR Ciekocino, 1968-70 Stacja Hodowli Roślin Kurowo, 1970-80 Kombinat Rolny Żelazna, od r. 1980 ponownie majątek należy do SHR Kurowo.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

TOPOGRAFIA - folwark położony jest na płn. krawędzi Wysoczyzny Lęborskiej, na stoku pld. opadającym w kierunku rzeki Choczewki.

UKŁAD WODNY - założenie usytuowane jest na pld. stoku doliny rzeki Choczewki należącej do zlewni przybrzeżnego jeziora Sarbsko.

UKŁAD DRÓG-KOMUNIKACJA - folwark położony jest na pld. od szosy asfaltowej z Kurowa do Sasina od której w kierunku majątku odchodzą trzy aleje dojazdowe. Dwie z nich prowadzą do części dworsko-parkowej, w części płn.-wsch. na dziedziniec gospodarczy. Wszystkie drogi o nawierzchni utwardzonej i wysadzone czerwonymi dębami oraz klonami i jesionem.

GRANICE - naturalne i oparte o odcinki dróg; od strony płn. wyznaczone przez szosę Kurowo-Sasino, od wsch. szpalerem jesionów ograniczone drogą dojazdową, która w tym miejscu, za podwórzem gospodarczym, przechodzi w drogę polną, skręcającą nieomal pod kątem prostym w kierunku zach. Granica zach. i pld.-zach. zatarta przez naturalne połączenie z terenami leśnymi.

OKMPOZYCJA - założenie stanowi harmonijne połączenie geometrycznej zwartej i zamkniętej części gospodarczej oraz swobodnie ułożonej, powiązanej z lasem części dworsko-parkowej. Zdecydowaną dominantą założenia stanowi budynek dworski, posadowiony na lekkim wyniesieniu i górujący architektoniczną formą. Układ przestrzenny całości oparty jest na przecięciu dwóch osi z których jedna - gospodarcza, na osi wsch.-zach., biegnąca podwórzem, krzyżuje się z osią płn.-pld., prowadzącą alejami dojazdowymi, podjazdem i parkiem.

OPIS - brukowana aleja dojazdowa wysadzana klonami i jesionami prowadzi do szosy Kurowo-Sasino do płn.-wsch. narożnika podwórza gospodarczego. Teren podwórza wznoszący się lekko ku zach., wybrukowanej, środkiem zarośnięty trawą. Skrzydło wsch. ogranicza budynek gospodarczy o nieustalonej funkcji, rozebrany we wczesnych latach 50-tych. Za nim do szpaleru granicznego rozciągał się okrągły staw, dziś mocno zarośnięty. Skrzydło pld. wyznaczają dwa budynki - obora będąca w trakcie generalnego remontu po pożarze w 1990 r. oraz gorzelnia, obecnie magazyn zbożowy z datą 1906 na elewacji frontowej. Od strony zach. część gospodarcza oddzielona jest od dworskiej ogrodzeniem złożonym z murowanych słupków i drewnianych szczebli na podmurówce oraz szpalerem kasztanowców. Skrzydło płn. tworzy drewniana stodoła, budynek mieszkalny otoczony lipami oraz obora, przebudowana na chlew a na jego fundamentach współczesny magazyn środków chemicznych wzniesiony w połowie lat 70-tych. Pośrodku podwórza mieściła się kuźnia rozebrana na pocz. lat 60-tych XX w. Z podwórza gospodarczego prowadzi murowana brama do części dworskiej na półkolistym podjeździe poprzedzonym gazonem, na gazonie dwa platany a przy pld.-wsch. narożniku dworu okazałe tuje. Od dworu w kierunku płn. do szosy prowadzą dwie aleje dojazdowe, pierwsza od wsch. prowadzi bezpośrednio do części gospodarczej, druga od zach. biegnie ku podjazdowi i dalej wiedzie w kierunku pld. wzdłuż parku, przechodząc w drogę leśną. Za dworem rozciąga się park o kompozycji swobodnej, posadowiony na terenie o urozmaiconej rzeźbie z głębokim jarem odchodzącym od elewacji ogrodowej w kier zach. W parku zachowane elementy kompozycyjne- altana bukowa, kępa świerków kanadyjskich i modrzewi.

14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

ca 9ha

16. Przeznaczenie pierwotne

Hodowla, uprawa oraz przetwó-
rstwo ziemniaków

17. Użytkowanie obecne

Hodowla, uprawa ziemniaków

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Brak danych

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Kompozycja założenia dobrze czytelna, część budynków nie zachowana m.in. niezidentyfikowany budynek w skrzydle wsch., kuźnia, obora oraz gorzelnia- ta ostatnia przebudowana. Większość elementów kompozycyjnych założenia jak : aleje dojazdowe, szpalery graniczne czy grupy drzew w parku są zachowane.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Konieczne jest zachowanie układu kompozycyjnego z jego poszczególnymi elementami. Dotyczy to zarówno budynków jak i drzew. Przy wprowadzaniu nowej zabudowy wskazane jest uwzględnienie, dostosowanie się do istniejącego charakteru obiektów i ich rozplanowania.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

F.Schultz, Geschichte des Kreises Lauenburg in Pommern
Danzig 1912 s. 413

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych ziem
słowiańskich, Warszawa 1881

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

Karte von den Provinzen Litchauen, Ost und West Preussen
u.d. Netz Distrikte., von Schrötter, 1796-1802, Bibl. PAN
Gdańsk, sygn. C II 1900

Mapa okręgu lęborskiego, 1860, skala 1:7000, WAP, sygn.
V/38/381

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Jolanta Barton-Piórkowska

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Jolanta Piórkowska

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Muz. Nar. Rolnictwa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
C I E K O C I N O	ZESPÓŁ FOLWARCZNY	Wkładka nr 1


Spis obiektów na wkładce do karty zbiorczej:

1. Dwór nr 1
2. Gorzelnia i magazyn zbożowy nr 2
3. Stodoła nr 4
4. Obora nr 6

- 1/ Dwór - powstały około 1906 r., murowany z cegły na kamienno-ceglanych fundamentach, elewacje otynkowane o skromnej dekoracji płycinowej. Bryła zróżnicowana, jednokondygnacyjowa w części środkowej, w pd. dwukondygnacyjowa z ryzalitem frontowym jednokondygnacyjowym, zakończonym tarasem oraz trzykondygnacyjową wieżą od strony pn., całość na wysokich suterrenach. Rzut prostokąta z wydatnym ryzalitem w części pd. elewacji frontowej, płytkim ryzalitem od zach., z których np. poprzedzony gankiem wspartym na 4 kolumnach. Układ wnętrza 3 i 2,5 traktowy, na osi ryzalitu frontowego kwadratowa sień, z antresolą, w wieży boczna klatka schodowa. Dachy zróżnicowane mansardowe i naczółkowe, kryte podwójną karpiówką. Elewacje nieregularne, frontowa 11-osiowa z wejściem na osi ryzalitu, poprzedzonym schodami.
- 2/ Gorzelnia i magazyn zbożowy, ob. magazyn - wzniesione w r. 1906 która to data widnieje na elewacji frontowej wraz z inicjałami P/B/E, murowane z cegły, elewacje otynkowane. Zróżnicowana ilość kondygnacji, 1,5 na suterrenach w części wsch., 4 w środkowej i 2,5 w zach. Dach pierwotnie 2-spadowy z trójkątnym szczytem nad najwyższą częścią, obecnie płaski kryty papą wewnątrz całkowicie zmienione.
- 3/ Stodoła - zbudowana na pocz. XX w., drewniana na ceglanej podmurówce, szalowana poziomo. Trzyprzejazdowa, symetryczna, dach kryty papą.
- 4/ Obora - postawiona na pocz. w. XX, murowana z cegły na kamiennej podmurówce, otynkowana. Założona na rzucie wydłużonego prostokąta, dwukondygnacyjowa z dachem dwuspadowym. Elewacje rozczłonkowane rzędem okien na przemian kwadratowych oraz zamkniętych łukiem odcinkowym.

Wkładkę założył: J. Barton-Piórkowska 1994 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muz. Nar. Rolnictwa





1. Brukowana aleja dojazdowa, jesionowo-klonowa, do części gospodarczej. Widok od płu.



2. Polna aleja dojazdowa, klonowa, do części gospodarczej. Widok od płu.



3. Pierwsza aleja wjazdowa do części dworskiej. Widok od płu.



4. Druga aleja wjazdowa do części dworskiej. Widok od płu.

1. Miejscowość

CIEKOCINO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Wkładka nr 2



5. Podjazd z gazonem. Widok od płu.



6. Wnętrze parku. Widok od płu.

7. Altana bukowa w parku. Widok od płu.-
wsch.Wkładkę założył: I. Szuldrzyńska 1997 r.
(imię, nazwisko, data)Miejsce przechowywania negatywów: Muz. Nar. Rolnictwa



8. Wjazd, obsadzony szpalerem drzew liściastych mieszanych, na dziedziniec gospodarczy. Widok od pld.-zach.



9. Staw i szpaler graniczny. Widok od zach.



10. Skrzydło zach. folwarku z pałacem. Widok od wsch.



11. Podjazd z dwoma platanami. Widok od pln.-wsch.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
CIEKOCINO	ZESPÓŁ FOLWARCZNY	Wkładka nr 4



19. Obora, elewacja płu.



20. Dom mieszkalny w płu. skrzydle. Widok od pld.-wsch.

Wkładkę założył: I. Szuldrzyńska 1991 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muz. Nar. Rolnictwa

1. Miejscowosc C I E K O C I N O	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPOL POLWARCZNY	3. Zawartosc wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupealnajacego) Wkladka nr 3
-------------------------------------	---	--



12. Palac, elewacja wsch.



13. Palac, elewacja pln.



14. Tuje przed pld. elewacja palacu.

Wkladke zalozytl:I. Szuldrzyńska.....1994 r.
(imie, nazwisko, data)
Miejsce przechowywania negatywow: Muz. Nar. Rolnictwa
OZGraf. Z.P. Ostroda zam. 699 nakl. 23.600

Wzór ODZ 1978 r.



15. Widok ogólny dziedzińca folwarku od
płd.-wsch.



16. Gorzelnia i magazyn, elewacja płn.



17. Data na płn. elewacji magazynu gorzel-
ni.



18. Stodoła, elewacja płd.